

Silos de negro
Fecha última puesta al día: 17/08/2012

PUESTOS AFECTADOS	ZONA DE TRABAJO	Nº OPERARIOS	FRECUENCIA DE TRABAJO	EQUIPO UTILIZADO	EQUIPO CONFORME	EQUIPO ADAPTADO AL RIESGO	EQUIPO DISPONIBLE	CONSIGNAS DE TRABAJO ADAPTADAS	TRABAJADORES FORMADOS EN RIESGOS EN ALTURA	CÁLCULO NIVEL DE PRIORIDAD							MEDIDAS PREVISTAS	RESPONSABLE	PLAZO	RIESGO RESIDUAL	MATRIZ	ESTADO MATRIZ
										EQUIPO CONFORME	EQUIPO ADAPTADO AL RIESGO	EQUIPO DISPONIBLE	CONSIGNAS DE TRABAJO ADAPTADAS	TRABAJADORES FORMADOS EN RIESGOS EN ALTURA	NIVEL	PRIORIDAD						
Negro de humo	Zona muestreo	Aleatorio	Línea de vida con retráctil móvil para tomar temperaturas en los camiones.	SI	SI	SI	SI	SI	1	1	1	1	1	1	Baja				Baja	SI (1)	PENDIENTE
	Silos de negro		Aleatorio	Plataformas fijas de trabajo con barandillas.	SI	SI	SI	SI	SI	1	1	1	1	1	1	Baja				Baja		
Mantenimiento/ Empresas exteriores	Aspiraciones Silos de negro (Piso inferior)	37+E.E	Ocasional (aprox. 10v/año)	Plataforma fija de trabajo con escala fija de acceso.	SI	SI	SI	SI	SI	1	1	1	1	1	1	Baja				Baja		
	Silo Óxido de Zinc. Piso inferior de los silos (al lado de las básculas).			Escalera móvil con plataforma.	NO	SI	SI	SI	SI	3	1	1	1	1	3	Baja	Sustituir la escalera por una escalera móvil con plataforma homologada.	Jefe de taller	dic-12	Baja		
	Básculas de negro			Escalera móvil con plataforma para acceder a los extractores.	SI	NO	NO	NO	SI	1	3	2	2	1	12	Medio	Suministrar escaleras adaptadas al riesgo en cada recinto: una para acceder a las zonas inferiores y otra a las superiores.	Jefe de taller	dic-12	Medio	SI (1)	PENDIENTE
	Aspiración general 16			Escalera móvil con plataforma poco estable.	NO	NO	SI	SI	SI	3	3	1	1	1	9	Medio	Sustituir la escalera existente por una escalera móvil con plataforma adaptada al riesgo.	Jefe de taller	dic-12	Medio		
	Zona exterior bajo el Silo Pesador 4			Escalera móvil con plataforma para acceso a tuberías.	SI	SI	SI	SI	SI	1	1	1	1	1	1	Baja				Baja		
	Tejado Silos			Existe una zona sin protección perimetral.	NO	NO	NO	NO	SI	3	3	2	2	1	36	Alta	Completar la barandilla perimetral.	Jefe de taller	dic-12	Alta		
	A18			Plataforma fija.	SI	NO	SI	NO	SI	1	3	1	2	1	6	Medio	Elevar la barandilla de la plataforma inferior para acceder al motor, colocando rejilla alrededor de la misma.	Jefe de taller	dic-12	Medio	SI (1)	PENDIENTE
	Silo Pesador 4. Piso inferior			Escalera móvil con plataforma sin barandilla.	NO	NO	SI	NO	SI	3	3	1	2	1	18	Alta	Sustituir la escalera existente por una escalera móvil con plataforma adaptada al riesgo.	Jefe de taller	dic-12	Alta		
	Silo Pesador 4. Parte superior			Escalera móvil con plataforma sin barandilla. Punto de anclaje en la viga superior al tapiz para acceder a la parte superior del tapiz 15.	NO	NO	SI	NO	SI	3	3	1	2	1	18	Alta	Sustituir la escalera existente por una escalera móvil con plataforma adaptada al riesgo. Elevar barandilla del lado contrario a las escaleras para proteger la subida al tapiz T15.	Jefe de taller	dic-12	Alta	SI (1)	REALIZADO
	Silo Pesador 3. Parte inferior			Plataforma fija con acceso mediante escala.	SI	SI	SI	SI	SI	1	1	1	1	1	1	Baja				Baja		
	Silo pesador 3. Parte superior			Punto de anclaje en la viga superior al tapiz para acceder a la parte superior del tapiz 14.	SI	SI	SI	SI	SI	1	1	1	1	1	1	Baja	Elevar la barandilla del lado contrario a las escaleras para proteger la subida al tapiz T14.	Jefe de taller	dic-12	Baja	SI (1)	REALIZADO
	Aspiraciones Silos de negro (parte superior)			Plataformas fijas de trabajo con barandillas y escalas fijas de acceso.	SI	SI	SI	SI	SI	1	1	1	1	1	1	Baja				Baja		
	A14			Escalera móvil de tijera en la zona. Punto de anclaje para acceso a la Guía G4.	NO	NO	SI	NO	SI	3	3	1	2	1	18	Alta	Suministrar a la zona escalera móvil con plataforma. Elevar la barandilla del lado contrario a las escaleras para cambiar el motor en el tapiz 13. Reparar la puerta de acceso de la escala en la parte superior.	Jefe de taller	dic-12	Alta	SI (1)	REALIZADO
	A15																					
	Silo Pesador 2. Parte inferior																					
	Polipasto Silo pesador 2				NO	NO	NO	NO	SI	3	3	2	2	1	36	Alta	Colocar punto de anclaje.	Jefe de taller	dic-12	Alta	SI (1)	PENDIENTE
	Silo pesador 1. Parte inferior			Escalera no adaptada al riesgo. Punto de anclaje para cambio del motor en la cabeza del tapiz T12.	NO	NO	SI	NO	SI	3	3	1	2	1	18	Alta	Elevar la barandilla para acceder de forma segura a la cabeza del tapiz T12 alargando la barandilla existente superior con rejilla. Sustituir la escalera existente por una escalera móvil con plataforma homologada y adaptada al riesgo.	Jefe de taller	dic-12	Alta	SI (1)	REALIZADO
	Silo pesador 1. Zona de Goulotte G3			Escalera móvil no adaptada al riesgo.	NO	NO	SI	NO	SI	3	3	1	2	1	18	Alta	Elevar la barandilla alargando la existente y colocar rejilla en ella. Sustituir la escalera existente por una escalera móvil con plataforma adaptada al riesgo.	Jefe de taller	dic-12	Alta		

Silos de negro
Fecha última puesta al día: 17/08/2012

PUESTOS AFECTADOS				ZONA DE TRABAJO	Nº OPERARIOS	FRECUENCIA DE TRABAJO	EQUIPO UTILIZADO	EQUIPO CONFORME	EQUIPO ADAPTADO AL RIESGO	EQUIPO DISPONIBLE	CONSIGNAS DE TRABAJO ADAPTADAS	TRABAJADORES FORMADOS EN RIESGOS EN ALTURA	EQUIPO CONFORME	EQUIPO ADAPTADO AL RIESGO	EQUIPO DISPONIBLE	CONSIGNAS DE TRABAJO ADAPTADAS	TRABAJADORES FORMADOS EN RIESGOS EN ALTURA	NIVEL	PRIORIDAD	MEDIDAS PREVISTAS	RESPONSABLE	PLAZO	RIESGO RESIDUAL	MATRIZ	ESTADO MATRIZ
	Silo pesador 1. Recuperador T12			Punto de anclaje en la plataforma del recuperador. Acceso a dicha plataforma fija mediante escala fija.	SI	SI	SI	SI	SI	1	1	1	1	1	1	1	1	Baja					Baja	SI (1)	REALIZADO
	Elevador 1 y 2			Plataformas fijas de trabajo en todos los pisos. Punto de anclaje en cada uno de ellos para cambio de motor y nota.	SI	SI	SI	SI	SI	1	1	1	1	1	1	Baja				Baja	SI (2)	REALIZADO			
	Polipasto Elevador 1				SI	SI	SI	SI	SI	1	1	1	1	1	1	Baja				Baja					
	Polipasto Elevador 2			Plataforma fija de trabajo para acceso a este y a la antena.	SI	NO	NO	NO	SI	1	3	2	2	1	12	Medio	Colocar un punto de anclaje en la viga superior del polipasto para intervenciones en diferencial.	Jefe de taller	dic-12	Medio	SI (1)	PENDIENTE			
	Tapices T3-T4-T5			Escalera de 2 peldaños para alcanzar el motor.	NO	NO	SI	NO	SI	3	3	1	2	1	18	Alta	Elevar las barandillas alrededor de la cabeza de los tapices colocando rejilla.	Jefe de taller	dic-12	Alta	SI (3)	PENDIENTE			
	Motores (Zona Aspiraciones A19, A20, A13, A22)			Escalera de 3 peldaños sin barandilla para acceder a los motores.	NO	NO	SI	NO	SI	3	3	1	2	1	18	Alta	Suministrar escalera homologada adaptada al riesgo. Elevar barandilla alrededor de esta zona colocando rejilla en la misma.	Jefe de taller	dic-12	Alta					
	Aspiraciones A19 y A20			Punto de anclaje en cada uno de ellos.	SI	SI	SI	SI	SI	1	1	1	1	1	1	Baja	Recolocar el punto de anclaje de A20 para que sea posible el anclaje de forma segura.				Baja	SI (2)	REALIZADO		
	Tuberías de aspiraciones E1 y E2			En función de las operaciones a realizar se acuerda con Seguridad la opción específica más adecuada a tomar mientras dure la intervención.	SI	SI	SI	SI	SI	1	1	1	1	1	1	Baja				Baja					
	Polipasto Silo estocaje subida de piezas			Plataforma fija de trabajo con barandilla.	SI	NO	NO	SI	SI	1	3	2	1	1	6	Medio	Colocar punto de anclaje.	Jefe de taller	dic-12	Medio	SI (1)	PENDIENTE			
																							MATRICES A REALIZAR	MATRICES REALIZADAS	
																							9	10	
																RIESGO ALTO	9								
																RIESGO MEDIO	5								
																RIESGO BAJO	13								
																TOTAL	27								
																RIESGO ALTO	9								
																RIESGO MEDIO	5								
																RIESGO BAJO	13								
																TOTAL	27								