



# Procesado del polímero

# Polímero semicristalino



Temperatura de Transición Vítrea

-33 °C

Temperatura de Fusión

86 °C



## Selección de molde

Cálculo del volumen para conocer  
la masa necesaria





# Espuma Final



# Suela avanzada