

Noviembre 2009

TÍTULO

Normas de seguridad para la construcción e instalación de los ascensores

Parte 3: Minicargas eléctricos e hidráulicos

Safety rules for the construction and installation of lifts. Part 3: Electric and hydraulic service lifts.

Règles de sécurité pour la construction et l'installation des ascenseurs. Partie 3: Monte-charge électriques et hydrauliques.

CORRESPONDENCIA

Este erratum es la versión oficial, en español, del Erratum Europeo EN 81-3:2000+A1:2008/AC que ha sido aprobado con fecha 2009-07-08.

OBSERVACIONES

Este erratum modifica a la Norma UNE-EN 81-3:2001+A1:2008.

ANTECEDENTES

Este erratum ha sido elaborado por el comité técnico AEN/CTN 58 *Maquinaria de elevación y transporte* cuya Secretaría desempeña FEM-AEM.

Editada e impresa por AENOR
Depósito legal: M 49140:2009

© AENOR 2009
Reproducción prohibida

LAS OBSERVACIONES A ESTE DOCUMENTO HAN DE DIRIGIRSE A:

AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

Génova, 6
28004 MADRID-España

info@aenor.es
www.aenor.es

Tel.: 902 102 201
Fax: 913 104 032

2 Páginas

Grupo 0

Modificaciones a realizar en el texto consolidado**1 Modificaciones del capítulo 2, Normas para consulta**

Se reemplazan las referencias “HD 21.3 S3:{A1►}1999{◄A1}” por “HD 21.3 S3:1995”, “HD 21.5 S3:{A1►}2001{◄A1}” por “HD 21.5 S3:1994” y “HD 22.4 S3:{A1►}2004{◄A1}” por “{A1►}HD 22.4 S4:2004{◄A1}”.

2 Modificaciones del apartado 13.5.1.1

Se reemplaza la referencia “HD 21.3 S3:{A1►}1999{◄A1}” por “HD 21.3 S3:1995”.

3 Modificaciones del apartado 13.5.1.3

Se reemplazan las referencias “HD 21.5 S3:{A1►}2001{◄A1}” por “HD 21.5 S3:1994” y “HD 22.4 S3:{A1►}2004{◄A1}” por “{A1►}HD 22.4 S4:2004{◄A1}” (dos veces).

4 Modificaciones del apartado 15.3, Techo de la Cabina

En el punto b) del apartado 15.3 se reemplaza “y/o la indicación:” por “{A1►} y/o la señal de seguridad como se muestra en la figura 2.



Figura 2 – Acceso prohibido{◄A1}”.