

ÍNDIC	E DE LA MEMO	DRIA	
1.		INTRODUCCIÓN	1
	1.1	Valladolid y el rugby	1
	1.2	Valladolid como ciudad multideportiva	1
	1.3	Qué hay en Valladolid	1
2.		MEMORIA DESCRIPTIVA	3
	2.1	Condiciones del emplazamiento	3
	2.1.1	Condiciones Urbanísticas	3
	2.1.2	El paisaje	3
	2.1.3	Análisis DAFO - Amenazas / Debilidades	4
	2.1.4	Análisis DAFO - Oportunidades / Fortalezas	6
	2.2	Descripción del proyecto	7
	2.2.1	Masterplan	7
	2.2.2	El estadio principal	11
	2.2.3	La residencia	17
	2.2.4	El club social y el espacio público	21
3.		MEMORIA CONSTRUCTIVA	24
	3.1	Cimentación	24
	3.2	Estructura	25
	3.3	Envolvente - Fachada	26
	3.4	Envolvente - Cubierta	26
	3.5	Envolvente - Compartimentación interior	27
	3.6	Envolvente - Suelos y barandillas Envolvente - Techos	27
A	3.7	CUADROS DE SUPERFICIES	28 29
<b>4</b> . <b>5</b> .		CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA CTE	34
Э.	5.1	Cumplimiento de la normativa de protección contra incendios	34
	5.1.1	Sección SI-1 - Propagación interior	34
	5.1.2	Sección SI-2 - Propagación exterior	36
	5.1.3	Sección SI-3 - Evacuación de ocupantes	36
	5.1.4	Sección SI-4 - Instalaciones de protección	37
	5.1.5	Sección SI-5 - Intervención de los bomberos	38
	5.1.6	Sección SI-6 - Resistencia al fuego de la estructura	38
	5,2	Cumplimiento de ahorro de energía - CTE DB-HE \$4	38
	5.3	Cumplimiento de la inst. de suministro de agua - CTE DB-HS \$4	39
6.	5.5	RESUMEN DE PRESUPUESTO	40
		NECONIE. DE I NECOTO ESTO	.0

ÍNDICE	E DE LA	MINA	AS		
LÁMIN	Α			CONTENIDO	ESCALA
LO1	-	-1	-	Portada	
L02	UR.	01	URBANISMO	La ciudad y el entorno, Análisis DAFO, Guidelines	Varias
L03	UR.	02	URBANISMO	Implantación y relación con el entorno	1/1000
L04	UR.	03	URBANISMO	Ideas de desarrollo y funcionalidad del complejo	1/1000
L05	PB.	01	ESTADIO	Explicación y desarrollo de la idea	
L06	PB.	02	ESTADIO	Planta baja, alzado y sección	1/450
L07	PB.	03	ESTADIO	Planta primera, alzado y sección	1/450
L08	PB.	04	ESTADIO	Planta segunda, alzado y sección	1/450
L09	PB.	05	ESTADIO	Planta tercera, alzado y sección	1/450
L10	PB.	06	ESTADIO	Axonometría constructiva y detalles	1/50 y 1/10
L11	PB.	07	RESIDENCIA	Explicación y desarrollo de la idea	
L12	PB.	80	RESIDENCIA	Planta principal y sección longitudinal	1/150
L13	PB.	09	RESIDENCIA	Planta segunda y secciones transversales	1/150
L14	PB.	10	RESIDENCIA	Planta tercera y sección transversal	1/150
L15	PB.	11	RESIDENCIA	Axonometría constructiva y detalles	1/50 y 1/10
L16	PB.	12	CLUB SOCIAL	Explicación, desarrollo de la idea y sección	1/200
L17	PB.	13	CLUB SOCIAL	Planta baja, alzado y sección	1/200
L18	PB.	14	CLUB SOCIAL	Planta primera, segunda y alzado	1/200
L19	PB.	15	CLUB SOCIAL	Detalles constructivos y relación con el estadio	1/200
L20	ES.	01	ESTRUCTURA	Estructura del complejo del estadio e ideas	1/500
L21	ES.	02	ESTRUCTURA	Estructura del complejo del estadio y cálculo	1/500
L22	ES.	03	ESTRUCTURA	Estructura del Club Social	1/200
L23	IN.	01	INSTAL.	Instalaciones de protección contra incendios	1/400
L24	IN.	02	instal.	Ins. de suministro de agua y ahorro de energía	1/400
L25	R.	01		Panel de Resumen 1	Varias
L26	R.	02		Panel de Resumen 2	Varias

## 1. INTRODUCCIÓN

#### 1.1 VALLADOLID Y EL RUGBY

El rugby en Valladolid surge a mediados del siglo pasado como iniciativa de algunos colegios de la ciudad. Esto promovía una rivalidad entre los jóvenes estudiantes, aumentando así el número de interesados en este deporte. Desde entonces, los clubs de Valladolid sufrieron una gran evolución; el colegio El Salvador y el San José se juntaron con el fin de crear una entidad con una mayor fuerza, el colegio Ntra. Sra. De Lourdes, por su parte, buscó hacer a su equipo más profesional a través de una captación de patrocinadores, delegando al colegio el deber de formar las categorías base.

Esa evolución mencionada anteriormente se ha visto incrementada en los últimos años a partir de los éxitos cosechados por los equipos de la ciudad, los ahora llamados VRAC 'Quesos Entrepinares' y SilverStorm 'El Salvador'. Estos equipos han visto incrementado el número de seguidores y de jugadores en los últimos años, donde personalmente, me he visto inmerso dentro de ese proceso de ampliación del número de usuarios Por tanto, todo el proyecto será llevado a cabo desde el punto de vista que otorga el ser parte efectiva de la vida diaria del complejo como jugador del Silverstorm El Salvador, entendiendo esta vida diaria como la clave del proyecto.



#### 1.2 VALLADOLID COMO CIUDAD MULTIDEPORTIVA

Valladolid, como capital de provincia y de comunidad autónoma, está dotada de una mayor relevancia deportiva, así como de un mayor número de servicios que las provincias colindantes. Estos aspectos la permiten contar con una mayor reputación en todo lo relacionado para con el deporte.

Todo ello, sumado al mayor número de habitantes, provoca una gran cantidad de instalaciones deportivas en la ciudad, existiendo así instalaciones para prácticamente todos los deportes y contando incluso con un Centro Especializado de Alto Rendimiento a nivel nacional. Sin embargo, muchos de ellos, los de mayor dimensión, se encuentran en la periferia de la ciudad; esto nos facilitaría explicar la necesidad de evolución demandada por los usuarios de estos espacios.

Hoy en día los deportistas tienden a disfrutar de una mayor preparación, tanto técnica como física, por ello los espacios deportivos buscan aglutinar deportes de diferentes ámbitos con el fin de cubrir las necesidades, de manera conjunta, de las instalaciones de los nuevos servicios demandados.

El gran incremento del número de gimnasios en la ciudad es la respuesta ante la demanda e interés que actualmente se continúa generando alrededor del deporte, como se puede observar en el plano de análisis de la ciudad. (UR.01)

## 1.3 QUÉ HAY EN VALLADOLID

Cómo anteriormente ya ha sido mencionado, las grandes dotaciones deportivas se encuentran en la periferia de la ciudad, dando por supuesto que no solo están relacionadas con el deporte sino también con la inclusión de zonas de ocio alternativas, como pueden ser las zonas verdes.

Entre ellas encontraríamos el conocido estadio 'José Zorrilla'. Este, además de contener el campo de competición y los anexos, estaría en concordancia con los parques colindantes de Contiendas y Villa de Prado.

El Complejo Deportivo de la Victoria goza de una estrecha relación con el famoso Canal de Castilla y su parque lineal desarrollado a lo largo del mismo. A su vez varios de los polideportivos, como el Polideportivo Pisuerga o el Polideportivo Huerta del Rey, a pesar de su carencia de zona verde están dentro del plan de mejoras de los márgenes del río. Otro ejemplo de zona de ocio serían las pistas deportivas del Parque de Moreras que se encuentran incorporadas en dicho lugar. La zona deportiva del Campo Grande forma parte de un programa multifunción que opera tanto desde el punto de vista del ocio como del relax como la vida diaria de los viandantes.

El Complejo de la Vega, cuyos espacios forman parte de la distribución principal de los márgenes del río, como mejora de calidad urbana. Cabe destacar también el centro de Alto Rendimiento del Centro Deportivo Río Esgueva, el Complejo Deportivo de Fuente la Mora y el Complejo Deportivo Ciudad de Valladolid. Los dos últimos mencionados son aquellos en los que se desarrollará un examen más exhaustivo para la elaboración del 'masterplan' contenedor del proyecto.

Si observamos detenidamente la organización y disposición de las zonas deportivas dentro de la trama de la ciudad podemos comprobar que todas ellas reflejan la idea de dotar y relacionar a esos espacios deportivos con áreas verdes cercanas; y al final, las zonas quedan encuadradas dentro de una elipse alrededor de la ciudad, que podríamos denominar "Anillo deportivo".



## 2. MEMORIA DESCRIPTIVA


#### 2.1 CONDICIONES DEL EMPLAZAMIENTO

#### 2.1.1 CONDICIONES URBANÍSTICAS

El área de actuación se encuentra en el kilómetro 3.7 de la Carretera de Renedo; y está clasificada dentro del PGOU de Valladolid como equipamiento libre y servicios urbanos. Esta área consta de 233.064 m² de terreno, parte de ello aun desaprovechado. En la actualidad la parcela aún no dispone de un carácter público total ya que mediante la gestión de la fundación municipal de deportes se facilita una regulación de los usuarios de las instalaciones.

En la parte superior de nuestra parcela de actuación, encontramos el complejo deportivo de Los Terradillos y la escuela de golf de Castilla y León, y en su parte inferior el complejo deportivo universitario de Fuente La Mora separado por la carretera de Renedo. Ambas con espacios deportivos de gran variedad, a las que si sumamos nuestra área de actuación, podemos tener cubiertas las necesidades deportivas más comunes (fútbol, baloncesto, tenis, etc.) como las otras más minoritarias (Tiro con arco, agility, ciclismo en pista, aeromodelismo, etc.). Si consideramos las 3 áreas deportivas adyacentes como una única unidad, obtenemos el mayor espacio deportivo de la ciudad, y además con la capacidad de ser ampliado en un futuro.

Si bien es cierto que el conjunto de parcelas no parece una sola entidad, no coincide con la realidad, ya que si se observa con detenimiento los ejes proyectuales de ambas, éstos convergen en la bisectriz de la parcela, otorgando la idea de que los límites no corresponden con la parcela sino que éstos son más amplios, puesto que abarcarían las otras zonas.



 a) valle muy marcado, varía su altura y anchura

b) Esa variación dota de dinamismo las visuales


c) Existencia de barreras

visuales como la autovía


### 2.1.2 PAISAJE

El Valle de Esgueva determina en gran parte el paisaje, por donde discurre dicho río. Las paredes del valle se presentan a una elevada altura limitando el transcurso del Esgueva encajado a su paso. A pesar de ello, tales paredes no siempre surgen iguales ni con la misma predisposición, consiguiendo con ello que la visual del valle no sea completa debido a su ensanchamiento y estrechamiento en diferentes alturas, y provocando una superposición de escenarios que aporta dinamismo a las visuales.

A mayores, nos encontramos con el canal del Duero que rodea nuestra parcela, aportando cierto valor paisajístico dado que evoca el entorno más próximo. El buen aprovechamiento de estos espacios permite conectar el 'carril bici', que comienza en Valladolid, con nuestra parcela sin variar su carácter paisajístico teniendo en cuenta que éste discurrirá próximo a una vía fluvial.



## 2.1.3 ANÁLISIS DAFO - AMENAZAS / DEBILIDADES




## A.1) GLOBALES

- 1. Los accesos: En el presente, los accesos tanto por la carretera de Renedo, como por el acceso trasero, provocan retenciones en la carretera, ya que no está provisto de carriles de incorporación y eso junto a la densidad de tráfico de esa carretera suponen aglomeraciones que dificultan el tránsito de los vehículos.
- 2. La barrera visual: La presencia de la VA-30 y la vía del tren bloquean los recursos paisajísticos principales del entorno, obligando a la nueva implantación a abrirse a nuevos paisajes menos potentes, ya que lo más característico de esa zona es la gran apertura del valle del Esgueva flanqueado por las lomas laterales.
- 3. La integración del velódromo: El velódromo a pesar de que ha sido construido simultáneamente a los campos de rugby y atletismo en su origen parece formar parte de un proyecto totalmente distinto tanto visualmente como en relación con la organización del conjunto.
- 4. La circulación en su interior y el parking ocasional: Gran cantidad de los usuarios estacionan en parte de la circulación debido a motivos de facilidad y ahorro de tiempo. Esto conlleva unos grandes problemas al libre movimiento por su interior, además carece de conexiones con la parte norte y parece que intenta dotar de importancia y presencia al velódromo.

## A.2) PUNTUALES

- 1. **Parking sur:** Carece de utilización en los días de diario debido a la distancia hasta los campos de entrenamiento. Este sólo es utilizado en los días de partido de gran afluencia.
- 2. **Campo exterior:** En realidad no es un campo, es sólo una pradera sin dimensiones de juego, y solo puede ser utilizado por las categorías de menor edad debido a la falta de campos de entrenamiento.
- 3. Espacios adyacentes al campo exterior: Los usuarios que permanecen durante los entrenamientos son aquellos cuyos hijos son de corta edad, carecen de zona de espera o espacios para observar, causando la invasión de ciertas instalaciones o de los recorridos rodados.
- 4. **Almacenes insuficientes:** Provoca el desplazamiento a diferentes puntos del complejo para el uso de los materiales, necesitando hacer grandes recorridos para transportarlo todo al punto de entrenamiento.
- 5. Los vestuarios Vol. 1: Los vestuarios tienen varios puntos problemáticos. El principal es provocado por la ausencia de elementos de separación entre el público y los jugadores, generando así que ambos tengan que cruzarse dificultando la logística. Además los vestuarios colindantes destinados a equipos de la academia no tienen ducha propia ni servicios propios. Los jugadores casi no entran en el vestuario y rechazan la idea de ducharse en conjunto con otros equipos, ya que son compartidas cada varios vestuarios.
- 6. **Vestuarios Vol. 2:** A pesar de que son los vestuarios más recientes del complejo carecen de las condiciones necesarias para una buena utilización. No están bien acondicionados pero sobre todo carecen de un cuarto de instalaciones, causando que los jugadores no puedan ducharse al no tener agua caliente en muchas ocasiones, siendo a última hora de la noche cuando más dificultades tienen los jugadores para poder asearse.
- 7. **Instalación solar:** Se encuentra en mal estado y podría necesitar una sustitución. A mayores de necesitar más dentro de nuestro nuevo proyecto al aumentar la demanda de ACS y electricidad.
- 8. Pasos de comunicación: Faltan corredores entre los puntos de acceso al complejo y parte de los campos de entrenamiento obligando a los usuarios a pasar por la grada o invadir el césped de los campos. No hay accesibilidad.
- 9. **Iluminación:** Tanto el campo 2, como el campo 3, denotan la ausencia de una instalación de iluminación acorde a la necesaria. La instalación actual no permite ver con claridad las líneas del campo lo que dificulta en gran medida las condiciones de entrenamiento y posibles partidos.
- 10. **Gradas:** No responden a las necesidades del programa. Muchas de ellas no gozan de cubierta dificultando la visión en los partidos puesto que el rugby se disputa en el campo principal mayoritariamente por la mañana y el sol ejerce un papel fundamental.
- 11. **Recorridos de larga distancia:** La falta de una buena dotación en los vestuarios en relación con los campos, así como una compleja organización de los horarios de entrenamiento, provoca que los jugadores en ocasiones recorran grandes distancia del vestuario al campo.
- 12. **Alineación llegal del campo 4:** La orientación exigida para competición es N-S con leves variaciones, en este caso lo incumple claramente y provoca que en días en los que se juegan partidos por la tarde en invierno, la visión se dificulta debido a la puesta de sol y entorpece en gran medida la visión de los jugadores.

## 2.1.3 ANÁLISIS DAFO - FORTALEZAS / OPORTUNIDADES



- 1. La alineación de los elementos: Todos los campos y espacios, tanto en nuestra parcela como en las colindantes, están dirigidos en cierta forma de manera paralela a la autovía y las vías del tren, provocando que tanto el área deportiva superior como inferior de nuestra parcela tengan ejes diferentes y no se produzca una lectura conjunta del espacio, sino como tres parcelas distintas.
- 2. El espacio entre elementos: Dado que hay ciertos elementos de nuestra intervención que poseen suficiente relevancia como para no ser desplazados (Estadio y Velódromo), se establecen espacios residuales entre ellos que marcan un eje de proyección para la parcela. Ese área, en su continuación, deriva exactamente en la vertiente occidental logrando con ello el aprovechamiento de la creación de nuestro eje verde pudiéndose permitir, dada su dirección, futuras expansiones de la parcela.
- 3. **Eje Secundario:** Disponemos de un segundo corredor en nuestra parcela que actualmente carece de uso, puesto que se presenta más como un límite que como una comunicación. Ese eje no solo llegaría a comunicar los espacios sino que podría potenciar nuevas zonas con relevancia al final del mismo, dado que se proyectaría sobre un entorno vacío y en el cual hay unas pequeñas ruinas.
- 4. **Ejes secundarios fijados:** Los ejes secundarios se forman a través de los resquicios entre los espacios deportivos y favorecen las comunicaciones en el sentido transversal al principal.
- 5. **Áreas vacías:** Permite Futuras ampliaciones de la ciudad deportiva, por tanto el diseño urbano y paisajístico ha de ser generado por un sistema capaz de repetir su idea y permitir las ampliaciones.
- 6. **Zona de Confort:** la zona más septentrional del complejo, donde ahora se sitúa el campo 4, está completamente aislada del ruido del entorno, tanto de las carreteras como del centro neurálgico del complejo.


### 2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

#### 2.2.1 MASTERPLAN

## A) ACCESOS / DESPLAZAMIENTOS

La lejanía de nuestra parcela de actuación dificulta el acceso de los usuarios a pie, por lo que las opciones para los medios de comunicación entre la ciudad y la ciudad deportiva quedan reducidas a 3:

1. Llegada en coche: Hoy en día el coche es prácticamente la única forma de llegar al área de actuación. Valladolid se puede dividir en dos grandes zonas según la ruta de acceso a nuestra área de actuación (VA-20 o VA-30), con diferente flujo de tráfico según las horas de uso. En nuestro caso daremos prioridad a la VA-30, ya que por ella llega el mayor número de coches, tiene menor tráfico y comunica con todos los pueblos de alrededor. La VA-20 queda en un segundo plano ya que la gente desde la ciudad suele compartir coche en muchas ocasiones por lo que el número de usuarios es menor y además evitamos retenciones en la Carretera de Renedo.



2. Llegada en bus: Se propone una modificación de la línea del bus urbano nº 7

Se tiene en cuenta los programas de actuación planeados en la ciudad, ya que se prevé reabrir una comunicación entre Los Santos-Pilarica y el Barrio Belén en la Calle Andrómeda y aumentar esa línea 7. (Ver UR.01)

Por tanto parte de la ampliación ya está propuesta por el ayuntamiento, y ya que tanto el primer equipo como la cantera entrenan de forma doble, primero gimnasio y después en el campo, necesitan comunicación directa y además muchos de los usuarios van directamente al salir de clase.


Se ha elegido esta línea también porque comunica en su trayecto con todas las líneas, pudiendo asegurar una gran cobertura entre la ciudad (Gimnasios, Universidad...) y el complejo deportivo.

**3. Llegada en bicicleta:** El paisaje y el entorno juegan un papel protagonista en la creación de elementos de comunicación sostenible, ya que los existentes en las medianías están dispuestos como recorridos verdes acompañando el margen del Río Esgueva.

Nuestra área de actuación se encuentra en las proximidades del Canal del Duero, con condiciones similares a los márgenes del Río Esgueva. La propuesta incluye la actuación sobre los márgenes del canal, incluyendo un carril bici que circunscribe la parcela y permite la comunicación directa desde la ciudad y los pueblos cercanos al complejo deportivo.

Una vez se realiza la llegada a nuestra parcela, como se puede observar en la lámina UR.02, la entrada al complejo desde la VA-20 se realiza a través de una rotonda capaz de servir como acceso a nuestra intervención, y a las colindantes tanto superior como inferior. Y desde la VA-30 a través de un carril de incorporación que se comunicará con el resto del complejo a través de un By-Pass soterrado.

## B) GUIDELINES



Las intenciones del proyecto, en cuanto a la organización general, buscan resolver el esquema mostrado en la parte superior, que en resumen, busca relacionar la parcela de actuación con las contiguas a través de una lectura en continuidad, abriéndola al paisaje y permitiendo ampliar los límites de nuestra parcela. El sistema generador buscará integrar la barrera de la autovía, permitir ampliaciones y reforzar los ejes transversales entre los espacios.

El estadio tendrá una relevancia mayor y será considerado un hito, siendo una "peregrinación" la llegada al mismo.

## C) LA IDEA

Se tuvieron como ideas primigenias y referencias las pinturas del suprematismo, en especial de Kazimir Malevich, pero también obras de Gunta Stolz, Josef Albers, El Lissitzky, etc... Prestando atención en las características compositivas y el trato de las formas básicas, ya que consiguen jerarquizar la composición a través de los colores y tamaños, jugando con el peso visual de cada forma y elementos presentes. A pesar de contar con formas básicas dota de dinamismo y velocidad a la composición gracias al contrapunto.

Buscaremos jerarquizar la parcela a través del tamaño y color de los elementos (sin olvidar la sensación de velocidad de cada recorrido), jugando con el porcentaje de vegetación presente en cada pavimento (Véase UR.02) para los cambios de tonalidad y trama, y como se especificará más detalladamente en las láminas del Proyecto Básico (PB).







## D) DESARROLLO

El proyecto se desarrolla a través de una combinación de bandas longitudinales de diferentes anchuras y diferentes pavimentos que se van desarrollando y adaptando a diferentes cotas, a fin de relacionar los recorridos con los espacios, permitiendo un control absoluto de los espectadores y usuarios de la ciudad deportiva.

Se consigue la apertura de un espacio de relación principal dentro de las tramas lineales a través de la ruptura del eje transversal mediante un desfase. La estrategia permite ajustar el eje con la posición del campo existente y el punto de acceso que encontramos al oeste, con la posibilidad de una segunda ampliación.



 Dualidad funcional del Espacio / Recorrido: Se plantean recorridos completamente accesibles que van cambiando sus cotas en altura, de manera que el propio recorrido genera los subespacios de servicio adyacentes, permitiendo por ejemplo que la la pista de atletismo cuente con graderío lateral (entre otros), siempre a través de recorridos con pendiente menor al 4% considerados horizontales.



- 3. **Sistema adaptativo a los recorridos:** La solución para las gradas radica de la idea de la búsqueda del mínimo impacto posible dentro del concepto paisajísitico. Para ello, las gradas se adaptan a las alturas y pendientes de los recorridos, dejando el graderío integrado como pequeños jardines aterrazados y accesibles
- 4. Dicotomía espacial según las funciones: El hundimiento del campo principal de juego y entrenamiento respecto al entorno colidante de la ciudad deportiva, permite dotarlo de un carácter único y protegerlo en cierta medida. Queda integrado como una de las bandas verdes del complejo, permitiendo, que cada función forme parte activa del paisaje.










## ¿QUÉ realizamos en nuestra parcela?

Se recrea un planteamiento donde el protagonismo lo tenga el usuario, teniendo numerosas vías de movimiento con diferentes grados de dinamismo por las que moverse; y donde el recurso paisajístico se asimila a las visuales del valle del Esgueva con la variación de alturas y anchuras observadas en el desarrollo de sus altas laderas laterales.



### ¿POR QUÉ optamos por esta medida paisajística en la actuación?

Se elige el planteamiento como elemento integrador de los problemas y disfunciones paisajísticas dentro de nuestra zona de actuación, ya que nuestro proyecto actuará como una tramoya (en todos sus significados) ya que gracias al proyecto la barrera deja de ser un inconveniente y forma parte de la escenografía del complejo deportivo.



## ¿QUÉ APORTA nuevo la solución? ¿QUÉ problemas resuelve?

Al ser un sistema dinámico de muchas variables, se adapta perfectamente a las necesidades en cada zona específica del proyecto, aunque destaca su adaptación al global del proyecto, ya que a pesar de variar en cada zona mantiene el planteamiento general de dotar al estadio principal una gran jerarquía.

## ¿CÓMO funciona en función de las múltiples variables?

Como se había hablado antes de la búsqueda de equilibrio, la organización fragmentada del sistema de bandas altimétricas, nos permite sectorizar los usos, pudiendo preverse el flujo de personas, según la hora y el espacio, generando una relación global en la parcela sin saturaciones y exprimiendo al máximo las relaciones entre ellos.

A mayores, con la dirección de las bandas, conseguimos la lectura en continuidad de las tres zonas deportivas, actualmente confrontadas y con duplicidad de espacios (Ver Lámina UR.03)

### 2.2.2 EL ESTADIO PRINCIPAL


## A) IMPLANTACIÓN DEL ELEMENTO

El emplazamiento del estadio en la parcela el mismo en el que se encontraba anteriormente el campo principal, ya que posee una serie de características que buscamos preservar. Esta decisión provoca que no sea el elemento vital o neurálgico dentro de la vida diaria de lo que supondría el proyecto, sino que tiene un significado como destino de reunión de culto deportivo, conduciéndonos exclusivamente a los días y momentos en los que se dé uso el estadio, cobrando más relevancia aún el trayecto hasta la llegada al mismo.

Se sitúa al final del eje de comunicación principal de la parcela creando un recorrido que atraviesa todos los espacios de la misma, siendo una referencia visual a lo largo de todo el itinerario y recobrando la idea de los propileos del acrópolis de Atenas donde la disposición no es anárquica. Todo parte de la idea del recorrido, la llamada Procesión de las Panatheneas como 'Promenade Architecturale'; es decir, se busca el descubrimiento progresivo del templo, sin necesidad de efectuar el acercamiento, desde la lejanía. Esa idea se verá reflejada en el urbanismo del complejo, ya que promueve un estudiado itinerario mediante el cual se van descubriendo los espacios.

## Su implantación dentro del complejo deportivo como aglutinador de los elementos preexistentes


Se busca producir una sinergia entre los elementos adyacentes mediante el diálogo de los pavimentos, los niveles de diferente cota y los juegos de visuales. El desfase y jerarquización de las gradas dinamiza los espacios contiguos a la vez que los dota de un carácter específico y concreto, siendo el estadio el catalizador del entorno, capaz de diferenciar y, simultáneamente, relacionar los recorridos y espacios en públicos y privados.



Como se observa en el ideograma del estadio, la relación entre estadio, paisaje y usos es completa y continua; permitiendo que los accesos de unos sean los estanciales del contiguo y que a su vez el paisaje permita controlar el acceso de los espectadores.

## B) ESTRATEGIA ESTRUCTURAL COMO ELEMENTO DE COMPOSICIÓN

- 1. El Sistema Estructural: El sistema está formado por pórticos estructurales de hormigón armado HA-25, tanto en elementos primarios de la estructura vertical como horizontal. En este caso se ha optado por la elección de unos pórticos separados 6,5 metros en la totalidad de las crujías del proyecto. Los elementos secundarios que conforman tanto los forjados como las cubiertas, así como la grada del estadio, están realizados con elementos prefabricados, como son las placas alveolares y elementos prefabricados de graderío. Dichos elementos están dimensionados según la sobrecarga y luz que los conforman.
- 2. El equilibrio cómo búsqueda: La continuidad estructural de todos los componentes de la sección del estadio se garantiza a través de la conformación mediante los potentes pórticos de hormigón. Esto nos genera un problema que a su vez es la idea principal del volumen prismático que alberga las funciones del proyecto, es decir, la problemática reside en el gran momento producido en el empotramiento de la cubierta debido al vuelo de la misma; esa necesidad de un elemento que tensione la parte contraria al mayor vuelo crea la idea del contrapeso con la marquesina de entrada, que es a su vez la galería estancial del estadio.



4. Arriostramiento: No se ha olvidado las posibilidades de vuelco hacia el interior del complejo, tomando relevancia, en este momento, el otro pórtico interior, puesto que a través de las pasarelas y de la grada se consigue transmitir las posibles cargas a la otra hilera de pilares apantallados, de esta forma se garantiza su estabilidad. Y los bloques macizos de los núcleos de comunicación principal actúan a cortante, permitiendo que cada tramo separado por una junta de dilatación tenga su propio elemento a cortante (Ver Lámina ES.02)

gran rigidez a la pieza, con funcionamiento similar a una Viga Vierendeel.


5. Relación estructura-estadio: La estructura busca la optimización de los recursos, así como las posibles ventajas de su modulación. En las bandas del estadio la estructura queda dispuesta para la optimización de las visuales del graderío, pero a su vez se intenta "tallar" el volumen prismático del complejo. De esta forma se obtienen espacios de relaciones visuales entre la totalidad de los niveles.













## C) EL ACCESO Y SU ESTRATEGIA PAISAJÍSTICA

Continuando con el tema del urbanismo, se sigue la misma estrategia para el control de los accesos, es decir, se juega con las alturas de los recorridos manteniendo todas las entradas accesibles, a través de rampas con una pendiente menor al 4%, considerándolos recorridos horizontales. Se recurre a la metodología del jardín inglés, en concreto a la utilización del *ha-ha*, mediante el cual conseguían en un mismo nivel delimitar el ganado y el jardín privado sin necesidad de la imposición de un vallado.




Extrapolando la idea a nuestro proyecto, partimos desde el plano inicial de cota 0, modificando la altura de los recorridos contiguos, elevando una cota de +0.60 m al recorrido de acceso y disminuyendo la cota del recorrido paralelo -1.3m. De esta manera, al tener que contener el terreno, disponemos un muro de contención que salvará dicho desnivel y nos proporcionará los pasamanos de seguridad del nivel superior. Por lo tanto, el muro hace una barrera de 1.3+0.6+1.1 lo que da una altura de 3 metros.



### D) DESARROLLO POR NIVELES EN ALTURA

La idea de relacionarlo con el entorno, pero a la vez dotarlo de la privacidad de accesos y visuales, provoca que la sección de la grada principal cobre protagonismo. En el esquema a través de la maqueta, podemos observar la idea básica de las relaciones espaciales y las consecuencias en la evolución de su sección "ideal".


1- Colocación de funciones privadas en cota 0
 4- La distribución secundaria gana protagonismo
 2- El plano principal se ve obligado a elevarse
 5- Visual concatenada entre todos los niveles
 3- La elevación permite bloquear la visual inferior



### 1. Planta Baja (Ver PB.02)

Se corresponde a la grada principal, puesto que en la contraria ese nivel no existe. Esa grada principal se subdivide en tres zonas:

- Donde se encuentra el garaje de la residencia así como el parking privado del estadio.
- Una segunda zona que abarcaría todos los vestuarios, así como los elementos sociales de trabajo y zonas destinadas al mantenimiento, en las cuales se garantiza la separación completa respecto al público obteniendo privacidad y seguridad en los mismos.




Tercera zona, siendo la que está más en contacto con la rambla pública donde se sitúan las oficinas. Allí también
podremos encontrar las taquillas ya que están situadas en un enclave estratégico por ser el punto de bifurcación
de los recorridos. Dichos recorridos están diferenciados en función de las tipologías de usuario que acceden a
unos servicios o a otros. (Tabla de la lámina PB.02)

En la organización presente entre las zonas en las que se subdivide la planta baja tienen mucha relevancia las actividades llevadas a cabo por los jugadores antes del comienzo el partido, como se trata de explicar a continuación:


 La relación entre los jugadores de ambos equipos es habitual que suceda en el previo al juego. De este modo se garantiza que en el punto de unión entre el parking, la residencia y el estadio, se encuentre una zona de acercamiento y relación, antesala del partido.




- A lo largo de ese momento de relación, algunos de los jugadores físicamente tocados necesitan acceso a una zona de masajes donde los fisioterapeutas les preparan para el partido, de tal forma que no puede estar situada muy lejana al campo.
- Una vez metidos en el proceso del partido, se producen varios contactos con el vestuario, todos ellos con diferentes funciones, por lo tanto la proporción geométrica del vestuario toma gran relevancia. Sin bien es cierto que hay que diferenciar el área técnica de trabajo del área de preparación de los jugadores.



- El primer contacto con el vestuario se realiza con motivo de las preparaciones previas, es decir, mucho de ellos
  comienzan sus vendajes así como se cambian para salir a calentar, siempre manteniendo una relación entre ellos. El
  establecimiento de las camillas en el centro del vestuario cobra mayor importancia, puesto que permite la relación
  entre la totalidad de los jugadores, explicando así que todas las cabinas individuales apunten hacia el centro.
- Una vez procedido a realizar el primer calentamiento aeróbico se retoma el contacto con los vestuarios. Aquí principalmente se dispone el entrenador a facilitar la charla táctica sobre el planteamiento del partido, por lo que es necesaria una zona de proyección y explicación en el vestuario, siempre preservando la visión de todos los jugadores. De este modo nuestra proporción cuadrada garantiza el funcionamiento.



- De nuevo se realiza un calentamiento, en este caso aeróbico fuerte, donde en ocasiones es necesario el acceso al
  gimnasio, de esta forma nuestro planteamiento de tener todos los espacios conectados nos permite que los
  jugadores accedan a tal instalación sin encontrarse con el público asistente al partido, a través de la comunicación
  de la esquina Sureste.
- Y por último, se realiza el definitivo contacto con los vestuarios. Es el momento de máxima concentración de los jugadores, y lo que es más importante, se realiza el comunicado de alineación por parte del entrenador, en el que también se realiza el ritual de reparto de las camisetas con el número correspondiente, donde el capitán a la par



que el entrenador los nombra, va repartiendo los números, mientras el resto de la plantilla permanece abrazada y motivando al resto de compañeros; por ello es necesario garantizar que el vestuario al completo permita un espacio libre de obstáculos para una comunicación visual directa entre todos los participantes.


Las instalaciones quedan determinadas en una banda longitudinal que transcurren a lo largo de toda la planta, disponiendo que todos los cuartos húmedos estén alineados y cuyo falso techo dispuesto a una cota inferior permite que todas las instalaciones de climatización, fontanería y renovación del aire, discurran a lo largo del mismo, facilitando su trazado y su funcionamiento óptimo. (Ver Lámina IN.02) Incluyendo una pequeña zona de agua fría para la recuperación de los jugadores, sustituyendo lo "cubos de basura" que se encuentran actualmente.

Las oficinas ocupan una posición estratégica dentro del proyecto, ya que permite disponer en su planta baja de las taquillas en el punto en el cual se bifurcan los caminos de acceso al estadio asegurando que el público casi al completo pase por esa zona. A su vez, habilita el acceso del personal de seguridad o de las diversas ocupaciones dentro del estadio ya que comunica directamente con el vestuario de personal y con el campo de juego.


#### 2. Planta Primera (Ver PB.03)

La planta primera es la única que permite una comunicación completa por todo el estadio, ya que la principal característica de este nivel es el anillo de comunicación perimetral, que permite la conexión desde los accesos con los fondos; además las esquinas se cierran de forma que podemos encontrar allí los puntos de restauración y venta al público.


También se dispone el acceso del gimnasio y de los vestuarios del atletismo, bien sea desde fuera, como desde el paso que atraviesa bajo el estadio; ya que el recorrido posterior está elevado a +4.30m y dota de una grada paisajística hacia la pista de atletismo.








b) Anillo de unión y atado



c) Movimiento continuo - Libertad




d) Esquinas como cierre

## 3. Planta Segunda (Ver PB.04)

Está planta sólo está presente en las gradas de mayor jerarquía, siendo uno de los niveles más característicos del proyecto ya que en él encontramos las áreas estanciales de disfrute para los espectadores y los accesos del graderío superior a través de las pasarelas. Las dobles alturas juegan un papel principal, comunicando los espacios y generando las diferentes vibraciones espaciales por la relación entre los planos horizontales y los verticales que determinarán las bandas zonales de la galería:


- Banda de contemplación (Hacia el entorno cercano)
- Banda de relación (Barra estancial / Comida)
- Banda de circulación (Comunicación horizontal)



Relaciones entre las vibraciones espaciales y los diferentes usos del espacio



Encontramos también la planta principal del gimnasio, que se genera y desarrolla a través de los patios interiores del edificio, permitiendo a su vez la relación con el entorno.



Para entender la forma de trabajar en un gimnasio hay que comprender primero los diferentes usuarios que utilizan las instalaciones, sus necesidades, su relación con el entorno y el tipo de entrenamiento que realizan en él.



U1 - Primer Equipo ▶ Programa semanal ▶ Trabajo colectivo ▶ Previo a entrenar

Calentamiento

- (Fri
- <u>U2</u> Jug. Cantera → Programa semanal → Trabajo individual → Sin continuidad



- U3 Atleta / Ciclista

  ▶ Programa mensual

  ▶ Trabajo individual


  ▶ Previo a entrenar

  ► Calentamiento
- Entrenamiento actual (ver.Lám. U-01)

  TO Río Esgueva
  Gimnasio Go Fit

  Muteki Crossfit
  Club Boxeo Valladoid

Tenemos que tener en cuenta que los usuarios U1 y U3 necesitan acceder al gimnasio antes de entrenar o en los calentamientos por lo que tenemos que mantener un acceso hacia el atletismo y mantener otro acceso desde el estadio.



Además la forma de trabajar a diario dentro de los usuarios de tipo U1 y U2 es muy parecida, ya que estará subdividida en grupos de trabajo de 6-7 personas, que tendrán los programas semanales según microciclos de trabajo muscular. Esto quiere decir que cada grupo trabajará una parte del cuerpo en cada momento por lo que es necesario sectorizar el gimnasio, véase de ejemplo parte de esta tabla de trabajo semanal del Silverstorm el Salvador, donde cada color hace referencia a un grupo determinado de personas y una forma de trabajo.



	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES-SABADO-DOMINGO
GRUPO OFF FEET	GYM 1	GYM 2	RECUPERACION EN PISCINA	GYM SESIÓN 3	GYM4
	ENTRENO DE RUGBY	BOXEO	ENTRENO DE RUGBY	ENTRENO DE RUGBY	1 ENTRENAMIENTO OFF FEET
GRUPO CAP AERÓBICA	GYM 1 + TOUR DE FRANCIA	GYM 2	RECUPERACIÓN O CUESTAS 10X30	GYM3	GYM 4
	RUGBY	BOXEO	RUGBY	RUGBY	SERIES 1 (DIA DIFERENTE) O SESIÓN SERIES DEFENSA
GRUPO HIPERTROFIA	GYM + EXTRA HIPERTROFIA	GYM POR LA MAÑANA-TEST	CROSSFIT	GYM TEST	GYM HIPERTROFIA
	RUGBY	BOXEO	RUGBY	RUGBY + SERIES DEFENSA	GYM PLIO PIERNAS (DIA DIFERENTE)

Por ello hay que destacar que el espacio de trabajo está subdividido según 7 zonas de trabajo específico, permitiendo a cada grupo poder entrenar de forma autónoma y no realizar esperas entre cada serie de trabajo:

- Musculación tren superior
- Circuitos de tecnificación
- Musculación tren inferior
- Tatam
- Potenciación muscular
- Espacio de Recuperación y Fuerza (Planta baja)
- Ejercicio cardiovascular

Por tanto, la organización permite disponer de una zona de descanso y espera en la pasarela central, de modo que el cuerpo técnico pueda controlar cada una de las zonas de trabajo de todo el espacio principal y hacer el seguimiento.

## 4. Planta Tercera (Ver PB. 05)

En esta planta se desarrollan los espacios más exclusivos del estadio, ya que encontramos los palcos privados, las cabinas de prensa y el palco de autoridades, que se relacionan directamente con la galería inferior y con los espacios colindantes como vemos en el render de la parte derecha, el cual representa la visión desde el espacio de relación central del palco de autoridades.

Incluyendo la esquina Noreste dedicada a los equipos para el montaje de la TV.



En la esquina Suroeste del estadio encontramos las oficinas de ambos clubes, donde se ha realizado una reprogramación de los espacios, teniendo en cuenta las necesidades y las nuevas formas de trabajar en ellas:

Actualmente ambos clubes en numerosas ocasiones trabajan de forma conjunta, a fin de potenciar el rugby a nivel nacional y la posibilidad de organización de eventos, como torneos infantiles.

Para ello han creado la plataforma RUGBYA, siendo necesario generar espacios de relación entre oficinas.

- Zona de trabajo común:
  - Secretario técnico
  - 3 Managers
  - Director Financiero
  - Director de Recursos
  - Director Deportivo
- Analista de vídeo

- -3 Despachos únicos:
  - Presidente
  - Vicepresidente
- Secretario General
  - +
- Recepción
- Sala de reuniones


#### 2.2.3 LA RESIDENCIA

### A) IMPLANTACIÓN DEL ELEMENTO

La implantación de la residencia busca la conectividad con el estadio y a su vez la garantía de tranquilidad, por ello se aprovecha la zona de máximo confort hallada en nuestro análisis DAFO y situado en una prolongación del estadio.

La colocación de la residencia al final de la columna vertebral del estadio garantiza una distancia considerable del eje neurálgico del proyecto, permitiendo que los usuarios dispongan de accesos desde puntos de menor afluencia, con una mayor privacidad. Sin embargo, las relaciones visuales permanecerán intactas, ya que la disposición en bandas interior lo permite.

Se sitúa en un lugar donde el ruido es casi inexistente, ya que queda rodeada de espacios con impacto de ruido mínimo, el parque privado del lateral este, el campo de golf al norte y el final de la ciudad deportiva al oeste; a fin de aportar confort a los usuarios.



## B) DESARROLLO Y EVOLUCIÓN

Primero, para explicar su desarrollo hay que tener en cuenta los 4 tipos de usuarios que podrían llegar a utilizar la residencia, tanto en días de diario, como en días especiales, como concentraciones o convocatorias previas a partidos:









Se han tenido en cuenta los tiempo de estancia de cada tipo de usuario, sus necesidades, y en mayor medida, las franjas horarias en las que disfrutan de los espacios tanto privados como comunes que se encuentran en la residencia.


## 1. Planta Primera (Ver PB.08)

La planta baja busca descomponer la trama rítmica y repetitiva que encontramos en el estadio, a través de una composición espacial bajo una trama que permita la ruptura de todas las visuales, cobrando los bloques cerrados más sentido dentro de la organización de la planta.

Además se ha buscado que esos espacios libres que permiten la comunicación en el sentido longitudinal del edificio vayan reduciendo el número de usuarios y aumentando la privacidad, de forma que los elementos públicos se colocan hacia la entrada y los recorridos son interrumpidos por los elementos cerrados.

De esta forma, se consigue una concatenación de espacios donde las relaciones visuales se generan de manera cruzada, permitiendo unir cada espacio con otros dos (Cada cuadrado de la imagen del lado derecho representa uno de los espacios).

Se consigue una articulación de espacios de diferentes volúmenes que se caracterizan por las cualidades espaciales de su forma y volumetría, ya que queda respaldada y ayudada por los cambios de materiales tanto en pavimentos como en paramentos, recuperando las ideas del Raumplan.




## 2. Planta Segunda (Ver PB.09)

En esta planta ya se sitúan parte de las habitaciones de los jugadores, y aquí es donde interviene la importancia de los diferentes tipos de usuarios, ya que encontramos dos tipologías de habitaciones volcadas hacia las dos vertientes de la residencia.

Esta división en bandas, responde a la idea general del proyecto, que es llevada desde la gran escala a la pequeña escala. En este caso en concreto busca la optimización de los recursos, ya que los usuarios U2, U3, U4 residen de forma permanente dentro de la residencia.

El lado Este del edificio es el destinado a las concentraciones de jugadores, por ello busca la tranquilidad, volcándose hacia el parque lateral y el silencio. Sus franjas de uso suelen ser muy concretas, desde por la noche hasta el mediodía, ya que a esa hora se juegan los partidos, por tanto optimiza la luz y el rendimiento térmico a través de la envolvente.




El lado Oeste del edificio es el destinado a los jugadores residentes (U2, U3, U4), por ellos busca volcarse hacia el entorno y vida social del complejo, además al tratarse de gente que estudia o trabaja, las habitaciones son solo utilizadas en horario de tarde. Por tanto optimiza de nuevo la luz, y las lamas exteriores permiten un cierto control.

## 3. Planta Tercera (Ver PB.10)


Es la planta de mayor privacidad, y permite la conexión directa de la residencia con el palco de autoridades.

En ella encontramos la zona de estudio y trabajo para los usuarios, y una zona multifunción que permite tanto ser usada para la relajación de los usuarios en la vida cotidiana, como espacio de interconexión para la llegada de las personalidades al estadio.



## C) LA SOSTENIBILIDAD COMO CLAVE PROYECTUAL

La propuesta no busca sólo la relación visual con el entorno, si no que intenta provocar una sinergia entre los elementos aprovechando al máximo los recursos que nos aportan el complejo y el medio ambiente. Para ellos introducimos mediadas bioclimáticas como depósitos de grava, intercambiadores de calor tierra-aire, muro trombe, vegetación interior y la idea de generar un efecto invernadero a través de una cubierta ETFE con regulación del aire a través de rejillas domotizadas.



Ventilación + Efecto invernadero + Geotermia + Reciclaje de aguas + Humedad + Protección solar

En el proyecto tiene mucha relevancia el desarrollo longitudinal y la disposición de los elementos de pasarela, consiguiendo que el edificio funcione de forma diferente lo largo del año; ya que se autoprotege de la radiación solar en los espacios principales en las épocas calurosas, y permite recibir las radiaciones en las épocas frías.


A mayores, como se observa en la lámina PB.08, permite una ventilación cruzada a través de todo el espacio central gracias a los movimientos de convección natural del aire calentado en la parte superior de la cubierta ETFE.

Se sitúan intercambiadores de calor tierra-aire aprovechando la gran rampa de entrada y llegada al edificio, que incluso en épocas de fríos puede llegar a ser cumplimentado por los depósitos de grava de la fachada Oeste. Ese aire puede carecer de humedad al ser introducido al centro de nuestro edificio y ahí es donde interviene la vegetación interior, que no sólo aporta la humedad si no que llega a aromatizar ese aire.




## 1. Muro Trombe (Ver PB.09)

La fachada Este (E) del edificio, constructivamente, está formada por un muro trombe, el cual es capaz de calentar el aire de su cámara y reutilizarlo. La superficie interna de la cámara está pintada de color negro humo para potenciar su eficiencia, y los cristales externos disponen de un vinilo traslúcido para cambiar el color exterior del edificio. El sistema dispondrá de pequeños sistemas de impulsión de aire que garantizan un mejor funcionamiento, el cual varía según la época del año y la hora de uso. Permite utilizarlo tanto para las habitaciones, como para el espacio central.




### 2. La Vegetación Interior (Ver PB.09)

Gracias a los Abedules en el interior conseguimos filtrar la luz de forma evocadora, introduciendo jardineras prefabricadas con 90 cm de sustrato vegetal. La vegetación de los tejidos verdes interiores está cuidadosamente elegida según 3 aspectos básicos (Altura H (cm), coloración floral y meses de floración).



## 3. Depósito de grava (Ver PB.10)


La fachada Oeste (O) del edificio incluye, en su parte inferior, un depósito de grava que aporta una ganancia térmica al aire que se encuentra en su interior. Se basa en aprovechar la radiación solar que incide directamente sobre el plano acristalado semihorizontal, para producir un sobrecalentamiento de forma rápida en el aire interior y pueda ser redirigido al interior del edificio. La grava tiene gran capacidad calorífica e inercia, lo que permite seguir calentando el aire después de no recibir más radiación, y el aire al tener gran difusividad se calienta rápido.




## 2.2.4 EL CLUB SOCIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO

## A) IMPLANTACIÓN DEL ELEMENTO

La implantación de la edificación sobre el terreno sin modificaciones, creaba un límite artificial, como barrera espacial, opuesta a la idea original de bandas paralelas continuas y que guardan relaciones espaciales y visuales.



La idea paisajística eleva el terreno del campo secundario de entrenamiento y deprime la cota del campo principal. De esta forma no sólo protegemos en cierta medida el campo principal de entrenamiento, sino que el propio edificio que se sitúa en la grieta entre ambas cotas, pasa a ser parte funcional del paisaje y queda integrado.



Como se aprecia en las imágenes de la maqueta (Con doble escala en altura para apreciar los desniveles en esa escala), la variación de las cotas de cada una de las bandas integra al edificio como parte de una nueva banda. La posición dentro del urbanismo global del proyecto no es casual, obedece a la creación de un eje neurálgico para el proyecto, ya que será el elemento que aglutine la vida social diaria de la ciudad deportiva y aproveche la tensión formada entre las dos alturas para erguirse como referencia y elemento catalizador.

Se decide como herramienta proyectual elevar la planta principal del edificio a la banda de mayor altura, y dejar en la depresión del terreno los espacios dedicados al área de juego contigua. Esto permite que los espacios interiores de la depresión obtengan cierta privacidad respecto al público, que quedará encuadrado en los niveles superiores y obtendrá mejores puntos de vista y control sobre el campo de juego.






### B) DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO

### 1. Funcionamiento en los días de diario

Se tiene en cuenta la jerarquía que tiene de cada categoría de juego y la importancia con la que repercute en el horario y distribución de los entrenamientos a lo largo de la tarde.



Los equipos de mayor edad, incluidos en ocasiones los primeros equipos, suelen utilizar el mejor campo y lo suelen hacer en horas bastante avanzadas de la tarde, ya que permiten a los jugadores asistir a trabajos o estudios previos a ir a entrenar.

Los jugadores de menor edad entrenan en las horas siguientes a las horas de comer, y en muchas ocasiones acompañados por los padres que se quedan a observar el entrenamiento completo.

Por todo ello, nuestra sección permite relacionar el Campo 2 (Donde entrenarán los jóvenes) con la cafetería de manera directa, permitiendo que los padres puedas seguir los entrenamientos, e incluso estén resguardados.


En la parte inferior encontramos los espacios de trabajo y vestuarios para el campo principal. Lo normal es que entrenen dos equipos simultáneamente repartiendo el campo, por lo que situamos 4 vestuarios que permitan el uso alterno y garanticen las necesidades. Se garantiza la iluminación solar natural, por la grieta Oeste del edificio.

### 2. Funcionamiento en fines de semana

En los fines de semana, durante la mañana se suelen realizar los torneos de niños pequeños, donde la afluencia de padres es numerosa, y la relación es estrecha (Público - Jugadores), incluso muchos de los clubes llegan a montar sus propios tenderetes para sus jugadores, por lo que se realiza un uso intenso de las instalaciones.

De nuevo, la ubicación de la cafetería permite el uso continuo con el Campo 2, recibiendo además luz indirecta y filtrada por la vegetación


Durante la hora de la comida y durante la tarde se llevan a cabo los partidos de edades superiores y los filiales, de tal forma que se necesitan áreas de trabajo privadas y zonas más reservadas sin tanta conexión con el público. Y siguiendo la idea de continuidad; permitimos el uso del edificio por sectores según las horas, y garantizando poder seguir las actividades exteriores según la disposición de los usos interiores. Así como los jugadores pueden seguir el partido siguiente mientras celebran el tercer tiempo, o la gente observarlo mientras come en el comedor de la planta superior.



### C) LA EVOLUCIÓN EN LA SECCIÓN


#### 1. Sección en tienda y museo

Busca la relación directa de los departamentos comerciales, garantizando la comunicación entre almacén, tienda y museo, para facilitar el control de acceso hacia el museo. Se entiende que han de tener cierta relación y que de esta forma se puede evitar la duplicidad de accesos y personal.



#### 2. Sección en la plaza de entrada

Plaza elevada en el acceso principal del Club Social, cuya intención es prolongar el espacio público exterior y relacionarlo con el interior del edificio. Con un umbral de acceso bajo la terraza y vegetación en el espacio a través de árboles que nacen en la planta inferior; permitiendo




iluminar a su vez esos espacios inferiores, sirve como hemos mencionado anteriormente como posible ubicación de los tenderetes que montan los clubes durante los torneos infantiles por mantener relación directa con el Campo 2.

### 3. Sección por huecos centrales

El espacio interior del club social se relaciona con el entorno gracias a la división en 3 bandas longitudinales:

(A- Club Social B- Comunicación C- Cafetería)


Debido a la anchura del edificio es necesario introducir iluminación mediante espacios centrales abiertos que dan



a parar al pasillo de los vestuarios, aportando relaciones visuales entre los niveles y permitiendo "introducir" la vegetación dentro. En la Fachada Oeste se regula la luz mediante el uso de árboles de hoja caduca, permitiendo en las horas tardías, obtener una iluminación filtrada, así como dotar de espacio privado e iluminación al vestuario.


## 4. Sección en comunicación pública entre niveles

La escalera está quebrada y en los espacios residuales se modifican las cotas según la modulación de la escalera para introducir espacios de asiento y zonas de vegetación para suavizar su impacto. Este espacio inferior con iluminación cenital da acceso al pasillo de acceso a los vestuarios.



## 5. Sección por el espacio multifuncional

El espacio multifunción tiene gradas telescópicas para obtener un amplio espacio para celebrar conciertos en el Tercer Tiempo o bien abrirlas y utilizar el espacio como salón de presentaciones o salón de actos. Incluyendo en la parte superior un espacio aislado y privado para los jugadores.



## 3. MEMORIA CONSTRUCTIVA


El proceso constructivo comprende las fases de:

- Demoliciones y actuaciones previas
- Cimentación y saneamiento enterrado
- Estructura
- Cubierta
- Cerramientos y Fachadas
- Particiones
- Instalaciones
- Revestimientos y Acabados

## 3.1 CIMENTACIÓN

La variación de las cargas es considerable entre los diferentes ámbitos del conjunto (estadio, residencia, oficinas y club social) por lo que es necesaria una mayor diversidad de tamaños en la cimentación, y además, también se verá afectada por la propuesta paisajística, tenido que contener dichos recorridos peatonales que cambian de cotas.

Se considera un canto mínimo de 0.60 m, así como su posterior aumento en bloques de 0.20m para regular la actuación y facilitar la puesta en obra.



La cimentación se llevará a cabo a través de zapatas aisladas, zapatas combinadas, zapatas corridas. Y tomando para el predimensionado de la cimentación un terreno base con las características que se muestran a continuación:

## 1. Cimentación del complejo formado por Residencia, Estadio y Oficinas. (Ver ES.01)

ZAPATAS CENTRADAS					ZA	COMBINAD	AS		
TIPO		DIMENSI	ONES (m)		TIPO			ONES (m)	
IIPO	Α	В	Vmáx	Н	IIFO	Α	В	Vmáx	Н
ZE-1	4,00	3,00	1,45	0,80	ZC-A	2,80	-	1,25	0,80
ZE-2	3,00	2,00	0,95	0,60	ZC-B	2,40	-	1,05	0,60
ZE-3	2,30	1,00	0,20	0,60	ZC-C	1,70	-	0,80	0,60
ZE-4	3,00	1,50	1,10	0,60	ZC-D	1,40	-	0,50	0,60
ZE-5	1,20	1,20	0,45	0,60	ZC-E	1,30	-	0,50	0,60
ZO-1	2,00	2,00	0,85	0,60	ZC-F	0,90	-	0,30	0,60
ZO-2	2,60	2,60	1,35	0,80	ZC-G	0,60	-	0,15	0,60
ZO-3	3,00	3,00	1,20	0,60	ZK-1	4,50		0,50	0,60
ZR-1	2,60	2,60	1,15	0,60	ZK-2	1,80		0,30	0,60
ZR-2	3,00	3,00	1,35	0,80	ZK-3	6,80	2,40	1,45	0,80
ZR-3	2,40	2,40	1,10	0,60	ZK-4	3,50	-	0,60	0,6

## 2. Cimentación del edificio destino al Club Social y espacio público. (Ver ES.03)


				CARACTE	RISTICAS DEL TERREN	0			
Tensión :	$25 \text{ t/m}^2$	Módul	o de elasti	cidad :	4000 t/m2 <b>Dens</b>	idad Cara	cterístic	<b>a</b> : 1,8 t/r	n2
	ZAPATA	S CENTRA	ADAS						
TIPO	DIMENSIONES (m)			ZAPA	TAS CORR	IDAS / C	OMBINAD	AS	
	Α	В	Vmáx	Н	TIPO		DIMENS	IONES (m)	
Z-1	1,60	1,60	0,65	0,60	0	Α	В	Vmáx	Н
Z-2	1,80	1,80	0,75	0,60	ZC-A	1,40	-	0,60	0,60
Z-3	2,20	2,20	0,95	0,60	ZC-B	1,00	-	0,35	0,60
Z-4	2,40	2,40	1,05	0,60	ZC-C	0,80	-	0,25	0,60
Z-5	2,60	2,60	1,15	0,60	ZC-G	0,60	-	0,15	0,60


### 3.2 ESTRUCTURA


Es posiblemente una de las partes más características del proyecto, como se ha explicado anteriormente.


Ya que la estructura del estadio fomenta la búsqueda del equilibrio entre todas sus partes y garantiza su funcionamiento a través de una celosía de atado que une todas las vigas y está apoyada sobre los núcleos macizos.

Para el estudio de la estructura se toma como ejemplo la idea y la evolución estructural del Hipódromo de la Zarzuela, creado por Eduardo Torroja junto a Arniches y Domínguez:










La estructura de todos nuestros edificios está realizada mediante pórticos de hormigón armado HA-25, cuyas vigas principales estarán conformadas a forma de "T" para garantizar el apoyo de las placas alveolares que conforman los forjados de todos los espacios, las alas estarán determinadas por la longitud de apoyo mínima según cada tipo de placa.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS ELEMENTOS PREFABRICADOS PRESENTES EN LA ESTRUCTURA


A) P. Alveolar HORMIPRES	A NP - 120 / 20
Anchura	120 cm
Altura	20 cm
Longitud máxima	0 - 8,00 m
Longitud mínima apoyo	10 cm
Peso placa alveolar	3,32 KN/ml
reso piaca diveolai	2,76 KN/m <sup>2</sup>
Peso placa juntas llenas	3,00 KN/m <sup>2</sup>
Resistencia al fuego	REI 120
Aislamiento acústico Rw	48,9 Db

B) P. Alveolar HORMIPRE	SA C - 120 / 35
Anchura	120 cm
Altura	35 cm
Longitud máxima	0 - 14,00 m
Longitud mínima apoyo	15 cm
Peso placa alveolar	5,25 KN/ml
r eso piaca diveolal	4,38 KN/m <sup>2</sup>
Peso placa juntas llenas	4,90 KN/m <sup>2</sup>
Resistencia al fuego	REI 120
Aislamiento acústico Rw	56,9 Db

<ul><li>C) P. Alveolar HORMIPI</li></ul>	RESA C - 120 / 40
Anchura	120 cm
Altura	40 cm
Longitud máxima	0 - 15,00 m
Longitud mínima apoyo	15 cm
Peso placa alveolar	5,70 KN/ml
r eso piaca aiveolai	4,75 KN/m <sup>2</sup>
Peso placa juntas llenas	5,35 KN/m <sup>2</sup>
Resistencia al fuego	REI 120
Aislamiento acústico Rw	58,3 Db








Quizá la parte más característica de las estructuras presentes, sea la gran costilla de la cubierta del graderío principal. Para su correcto funcionamiento se ha recurrido a la solución de un postensado a través de 19 cordones que formarán el tendón principal dentro de un vaina de 10cm de diámetro, que funcionará a través de un anclaje activo TPEA — TECPRESA con placa de reparto en ambas caras frontales de la viga. (Véase el procedimiento completo y el cálculo del tendón principal en la Lámina ES.02)

La celosía de la fachada estará formada por los múltiples perfiles huecos rectangulares de acero 100.50.30, que garantizan la transmisión de las cargas entre los elementos superiores y los inferiores, así como regularizan y reparten los movimientos estructurales, actuando el conjunto como una única unidad.



### 3.3 ENVOLVENTE – FACHADA

Las propuestas de fachada son iguales en cada parte del proyecto para garantizar una homogeneidad visual entre todos los elementos proyectuales, tanto en los paños acristalados como el los paños ciegos y opacos.

La estructura portante de los paños ciegos estará formada por bloques de termoarcilla, apoyados sobre juntas discontinuas de cemento. Por el interior recibirán un trasdosado autoportante de PYL con aislamiento térmico, y por el exterior, recibirán una impermeabilización, un aislamiento térmico anclado a la termoarcilla base, y un cerramiento exterior formado mediante una fachada ventilada con sistema de paneles  $\Omega Z$  a través de una estructura pasante de aluminio hueca, separada un máximo de un metro y anclada mediante ménsulas de soporte y retención a la fábrica.

Los paños ciegos de los bloques de comunicación deben su aspecto exterior a una fachada ventilada Prodema ProdEX de paneles con base de baquelita, con una chapa de madera natural tratada a base de resinas sintéticas y un film exterior de PVDF.

Los paños acristalados estarán formados por dos tipologías de montantes según la intención dentro del aspecto final, así como también se recurrirá a dos tipologías de vidrios exteriores. Nuestro sistema de montantes será, o bien un sistema de vidrio estructural encolado sistema VEE tipo Cortizo, o bien muro cortina estructural con junta estanca de aluminio y silicona. Para los vidrios se ha optado por utilizar 2 tipos (más un vinilo traslúcido en el muro trombe:

- Lámina Ext. 8mm HS Stopray CV 50T + Cámara de aire de 16mm +Lámina Int. Extraclara AN 5/5,1
- Lámina Ext. 8mm AN baja emisividad + Cámara de aire de 16mm + Lámina Int. 6mm HS Opacificado

### 3.4 ENVOLVENTE – CUBIERTA

En nuestro proyecto se utilizará 3 tipos de cubierta: Ajardinada extensiva, ETFE Tricapa, Cubierta Sistema BEMO

Cubierta ajardinada extensiva con sedum tapizante y hierbas aromáticas según sistema ZinCo — Floradrain, con formación de pendiente con hormigón aligerado, cubierto por una lámina impermeable SSM 45, una banda antiraíces WSB 100-PO, un aislamiento XPS, Floradrain FD 25-E, Banda de filtro SF y un sustrato base de cubierta extensiva. Este tipo de cubierta permite obtener una mejora en la eficiencia energética de los edificios, retener un alto porcentaje de la lluvia para su reciclaje y retardar la llegada a los sistemas de desagüe, absorber el CO2 y producir O2, filtrar las partículas de polvo y suciedad producidas en las carreteras próximas, así como reducir el ruido producido en las proximidades del estadio y de la ciudad deportiva.

Cerramiento ligero mediante Sistema ETFE Tricapa con control solar y permeable a la luz. Creado con cojines de rellenos de aire, separados con estructura metálica cada 6.50m y sistema domotizado de ventilación por todo el perímetro, además de un sistema de inflado automático. Está formada por una membrana ETFE superior de 250 µm (Exterior), una membrana ETFE de control solar con un 65% de impresión, y una membrana interior ETFE de 250 µm; y nos permite aprovechar al máximo la radiación solar y crear espacios con gran confort lumínico y climático.

Cubierta Sistema BEMO, para los graderíos del estadio, formada a base de una chapa grecada TP 45-150 sobre correas metálicas. Las chapas engatilladas de junta alzada estarán elevadas mediante soportes BEMO Hook a fin de garantizar su funcionamiento con poca pendiente y poco mantenimiento. Se instalarán guías de seguridad y líneas de vida.

### 3.5 ENVOLVENTE – COMPARTIMENTACIÓN INTERIOR

- 1) Tabique de una placa de PYL de 15mm sobre montantes y canales de aluminio de 70mm separados cada 600mm. De ancho terminado 73mm. Destinado a divisiones interiores de los espacios calefactados. Incluye versión con paneles preparados para estancias húmedas.
- 2) Tabique de doble placa de PYL de 15mm sobre montantes y canales de aluminio de 70mm separados cada 600mm. De ancho terminado 130mm. Destinado a divisiones interiores de los espacios calefactados
- 3) Tabique de doble placa de PYL de 15mm sobre doble estructura de montantes y canales de aluminio de 70mm separados cada 600mm. De ancho terminado 200mm (70 + e + 70) 2MW. Destinado a la separación de espacios, con resistencia al fuego EI-120 y resistencia acústica de 57dB
- 4) Tabique de ½ pie de ladrillo hueco doble, con trasdosado de PYL y aislamiento (por el interior del espacio) y por el exterior tenemos dos opciones según el tratamiento de cada elemento hacia el espacio común:
  - Cerramiento interior mediante PARKLEX con fijación con grapa oculta y panelado de tablero estratificado de madera de alta densidad serie Sand Oak. Con estructura pasante de aluminio hueca separada un máximo de 60cm anclada mediante ménsulas de soporte y retención.
  - Cerramiento interior mediante trasdosado LAUDESCHER con un panelado rastrelado de madera Douglas sobre montante vertical de fijación vista. Se adjunta lámina de neopreno anti vibración entre el montante principal y el secundario (ambos montantes de madera).

## 3.6 ENVOLVENTE – SUELOS + BARANDILLAS

Encontramos varias tipologías según la situación de forjado, así como el edificio al que sirve.

En el estadio situaremos un pavimento de cemento pulido con juntas de dilatación moduladas en las zonas comunes, variando su rugosidad, y permitiendo la evacuación de las posibles aguas pluviales que reciba. En la parte destinada a los palcos situaremos un Sistema de suelo elevado STE BUTECH con acabados en gres porcelánico Par-Ker Chelsea Bone o Par-Ker Manhattan Maple según el especio en el que nos encontremos. En los vestuarios dispondremos de un acabado en gres porcelánico sobre forjado tipo Caviti con su correspondiente aislamiento.

En la residencia en las zonas comunes utilizaremos de nuevo un Sistema de suelo elevado STE BUTECH con acabados en gres porcelánico Par-Ker Chelsea Bone o Par-Ker Manhattan Maple, que permitirán ocultar las instalaciones y darle un acabado similar al de las particiones interiores, y en las habitaciones principales dispondremos de un acabado en gres porcelánico también pero sobre un forjado con sistema de suelo radiante Schlüter – Bekotec.

En el Club social de nuevo dispondremos del Sistema de suelo elevado STE BUTECH con acabados en gres porcelánico Par-Ker Chelsea Bone o Par-Ker Manhattan Maple y en los vestuarios, de nuevo, dispondremos de un acabado en gres porcelánico sobre forjado tipo Caviti con su correspondiente aislamiento.

Para las barandillas, buscamos cumplir con los requisitos exigidos por el CTE, teniendo en cuenta la carga que debe soportar la barandilla de forma horizontal según al espacio en el que se encuentren, por ello colocaremos Barandillas Easy Glass Max en todos los puntos de nuestro proyecto, con anclaje mecánico a la estructura principal del forjado.

### 3.7 ENVOLVENTE – TECHOS

Los falsos techos tienen gran valor dentro de la apariencia final de nuestro proyecto, y por ello han sido elegidos cuidadosamente según el espacio en el que se encuentran.

- Sistema ΩZ, de la misma forma que se cierra el aspecto de fachada exterior, el falso techo estará formado por el mismo tipo de panel, a fin de garantizar la idea de una caja sólida.
- Sistema HUNTERDOUGLAS 30 BXD para los falsos techos del estadio, permitiendo la lectura de ls bandas paralelas a las grandes vigas de cubierta, que quedarán vistas. Estará formado por perfiles de aluminio hueco rectangulares a forma de "lamas", colgados mediante un multi-panel carrier y cierre perimetral, permitiendo disponer de alumbrado lineal ALURAYS EB3 tipo LED para iluminar los espacios.
- Falso techo de placas de yeso laminado PYL (16mm), fijado mediante perfiles metálicos en U, y colgados a través de varillas roscadas metálicas.
- Sistema de falso techo LAUDER Línea 2.4.3 con lamas principales colgadas de una contralama suplementaria, que a su vez ayudada de un perfil de aluminio estructural y unas grapas de atado y cuelgue, permiten ser colgado mediante cables de cuelgue principal al forjado. Dotando de ese aspecto de madera en lamas similar a las particiones interiores y suelos.

## **CUADROS DE SUPERFICIES**

## **ESTADIO** – PLANTA BAJA

ESPA	CIOS / m² unitario y tot	al	S.	Útil	S. Cor	nstr.
_	A GARAJE		1241,60	m <sup>2</sup>	1352,00	$m^2$
A1 A2	Garaje Hall Cortavientos	x2	880,00 21,00	$m^2$ $m^2$	42,00	2
A3	Intercambiador - Aire	XZ	14,20	$m^2$	42,00	m
A4	Despósitos		45,50			
A5	Hall		11,70	$m^2$		
A6	Instalaciones		42,50	$m_{2}^{2}$		
A7	Jardín Interior		90,50			
A8 A9	Depósito de Grava Acceso de Servicio		40,20 34,80			
	ESP. COMUNES		137,80	-	156,30	m <sup>2</sup>
B1	Espacio de Relación		91,20		100,00	111
B2	Recepción		11,60	$m^2$		
В3	Almacén		12,60			
B4	Aseos		22,40			2
	C VEST. SECUNDARIO	4	424,00		488,00	m <sup>2</sup>
C1 C2	Vestuario Aseos	x4 x4	72,00 17,00		288,00 68,00	$\mathbf{m}^2$ $\mathbf{m}^2$
C3	Zona de Secado	x4	6,00		24,00	$\mathbf{m}^2$
C4	Duchas	x4	11,00		44,00	$\mathbf{m}^2$
PB D	) ENFERMERÍA		68,60	$\mathbf{m}^2$	81,00	$\mathbf{m}^2$
D1	Zona de Auscultación		46,20	$m^2$	,	
D2	Aseos		22,40			
_	VEST. PRINCIPAL		333,16	m <sup>2</sup>	383,40	m <sup>2</sup>
E1	Vestuario	x2	82,50	$m_2^2$	165,00	$\mathbf{m}_{2}^{2}$
E2 E3	Almacén Zona Técnica	x2 x2	4,30 5,15		8,60 10,30	$ \mathbf{m}^2 $ $ \mathbf{m}^2 $
E4	Duchas C. Técnico	x2	4,78	$m^2$	9,56	$\mathbf{m}^2$
E5	Aseos	x2	15,55	$m^2$	31,10	$\mathbf{m}^2$
E6	Zona de Secado	x2	7,80	$m^2$	15,60	$\mathbf{m}^2$
E7	Duchas	x2	22,75	$m_2^2$	45,50	$\mathbf{m}_{2}^{2}$
E8	Aguas Frías	x2	23,75	m <sup>2</sup>	47,50	m <sup>2</sup>
PB_F	EQUIPO ARBITRAL  Zona de Reuniones		<b>64,63</b> 14,60		78,45	m <sup>2</sup>
F2	Zona de Espera		14,80	$m^2$		
F3	Control Antidopaje		5,53	$m^2$		
F4	Aseos		10,95	$m^2$		
F5	Vestuario Arbitral		8,35	$m_2^2$		
F6	Duchas		11,00		100.00	2
G1	S SALA DE PRENSA  Espacio de Relación		<b>168,05</b> 64,45	m <sup>2</sup>	189,90	m <sup>2</sup>
G2	Recepción		5,55	$m^2$		
G3	Almacén		4,10			
G4	Aseos		22,40	$m^2$		
G5	Sala de Prensa		47,40			
G6 G7	Zona de Cámaras Estrado		10,45 13,70			
	I VESTUARIO PERSONAL		67,64		76,05	$m^2$
H]	Vestuario Fem-Masc	x2	22,90		45,80	$\mathbf{m}^2$
H2	Aseo	x2	10,92		21,84	$\mathbf{m}^2$
PB_I	ALMACÉN		157,20		177,80	$m^2$
11	Material El Salvador		45,90	$m^2$		
12	Material VRAC		45,90			
13	Publicidad Móvil		65,40			0
	INSTALACIONES		31,30	m <sup>2</sup>	37,85	
_	OFICINAS		297,85	m <sup>2</sup>	325,75	m <sup>2</sup>
K1 K2	Hall de Acceso Recepción		63,00 11,20			
K3	Taquillas		101,60	$m^2$		
K4	Archivo		8,30	$m^2$		
K5	Almacén / Limpieza		11,40	$m^2$		
K6	Instalaciones		11,40	$m^3$		
K7 K8	Aseos Circulación		22,90 68,05	$m^2$ $m^2$		
	ASEOS ESTADIO		158,88	-	176,80	$m^2$
L]	Aseo Masculino	x4	19,82	0	79,28	$\mathbf{m}^2$
L2	Aseo Femenino	x4	19,90		79,60	$\mathbf{m}^2$

DD AA DESTAUDA CIÓN		70.07	2	02.00	2
PB_M RESTAURACIÓN	0		m <sup>2</sup>	83,80	$\mathbf{m}_{2}^{2}$
M1 Comestibles / Bar	x2		$m_{2}^{2}$	40,90	$\mathbf{m}_{2}^{2}$
M2 Cocina	x2	10,98		21,96	$\mathbf{m}^2$
M3 Almacén	x2	8,10	m²	16,20	$\mathbf{m}^2$
PB_N PLATAFORMA MULT.		73,05	$m^2$	73,05	$m^2$
N1 Venta Sorteos		24,35	$m^2$		$\mathbf{m}^2$
N2 Merchandising	x2	24,35	$m^2$	48,70	$\mathbf{m}^2$
PB O GIMNASIO - CROSSFIT		515,50	$m^2$	578,90	$m^2$
O1 Distribuidor		24,60	$m^2$		
O2 Circuitos Aeróbicos		117,55			
O3 Circuitos Anaeróbicos		202,70	m <sup>2</sup>		
O4 Arena - Rehabilitación		84.05	$m^2$		
O5 Aseos	x2	22,30		55,65	$\mathbf{m}^2$
O6 Almacén de material		22,90	$m^2$	27,62	
O7 Instalaciones			$m^2$	43,60	
PB_P GRADA ESTE		680,90	m <sup>2</sup>	733,70	m
P1 Acceso Prensa / Radio		168,20	$m_{2}^{2}$		
P2 Instalaciones Generales		172,25	$m^2$		
P3 Maquinaria Mant-Control		340,45	$m^2$		
PB_Q CIRCULACIONES		13382,25	$m^2$	13382,25	$m^2$
Q1 Distribución Vestuarios		515,35	$m^2$		
Q2 Bajo Graderíos	x2	701,40	$m^2$	1402,80	$\mathbf{m}^2$
Q3 Anillo Distribución		1191,10	$m^2$		-
Q4 Campo de juego		10273,00	$m^2$		
SUPERFICIES TOTALES				18375,00	$m^2$

## **ESTADIO** – PLANTA PRIMERA

ESP/	ACIOS / m² unitario y t	S.	Úŧil	S. Cor		
P1_I	RESTAURACIÓN		100,00		119,40	
11	Cocina	x4	11,90	$m^2$	47,60	$\mathbf{m}^2$
12	Punto de Venta	x4	13,10	$m^2$	52,40	$\mathbf{m}^2$
P1_J	ASEOS		241,80	$m^2$	360,40	
J1	Masculinos	x12	9,85	$m^2$	118,20	$\mathbf{m}^2$
J2	Femeninos	x8	9,85	$m^2$	78,80	$\mathbf{m}^2$
J3	Minusválidos	x8	5,60	$m^2$	44,80	$\mathbf{m}^2$
P1_k	( VIP		142,50	m <sup>2</sup>	174,15	$m^2$
K1	Hall	хЗ	15,10	$m^2$	45,30	$\mathbf{m}^2$
K2	Información	x3	7,70	$m^2$	23,10	$\mathbf{m}^2$
K3	Distribuidor	хЗ	24,70	$m^2$	74,10	$\mathbf{m}^2$
P1_L	CIRCULACIÓN		8243,10	m <sup>2</sup>	8243,10	
L1	Gradas Pricipales	x2	878,10	$m^2$	1756,20	$\mathbf{m}^2$
L2	Gradas Secundarias	x2	439,40	$m^2$	878,80	$\mathbf{m}^2$
L3	Anillo Perimetral		5608,10	$m^2$		
P1_/	ACC. GIMNASIO		145,65	$m^2$	145,65	$m^2$
M1	Threshold		50,30	$m^2$		
M2	Jardín		69,15	$m^2$		
M3	Parking de Bicis		26,20	$m^2$		
P1_N	N GIMNASIO PÚBLICO		198,45	$\mathbf{m}^2$	219,20	$m^2$
N1	Vestíbulo		50,75	$m^2$		
N2	Información		6,05	$m^2$		
N3	Control de Acceso		7,60	$m^2$		
N4	Vending		13,75	$m^2$		
N5	Zona Contemplación		26,95	$m_{2}^{2}$		
N6	Circulación		93,35	$m^2$		
	O VEST. MULTIUSOS		114,80	m <sup>2</sup>	140,45	$m^2$
01	Vestuario	x2	35,25	$m^2$	70,50	$\mathbf{m}^2$
02	Aseos	x2	11,25	$m_{0}^{2}$	22,50	$\mathbf{m}^2$
03	Duchas	x2	10,90	$m^2$	21,80	$\mathbf{m}^2$
	SERVICIOS PÚBLICOS		109,60	m <sup>2</sup>	128,50	$m^2$
P1	Aseo Adaptado Mascu		23,75	$m^2$		
P2	Aseo Adaptado Femer		23,75	$m^2$		
Р3	Almacén Mat. Atletism	0	62,10	$m^2$		
SUPE	RFICIES TOTALES				10594,60	$m^2$

#### **ESTADIO** – PLANTA SEGUNDA

#### S. Útil S. Constr. ESPACIOS / m<sup>2</sup> unitario y total P2\_A HABITACIÓN RESIDENTE 189,25 m<sup>2</sup> 243,50 m<sup>2</sup> Véase Lám. Básico Residencia PB-09 317,94 m<sup>2</sup> P2 B HAB. CONVOCATORIA 395,75 m<sup>2</sup> Véase Lám. Básico Residencia PB-09 47,10 m<sup>2</sup> P2 C AULA TÉCNICA 57,10 m<sup>2</sup> Véase Lám. Básico Residencia PB-09 521,00 m<sup>2</sup> P2\_D ESPACIOS LIBRES 521,00 m<sup>2</sup> Véase Lám. Básico Residencia PB-09 **P2 E ASEOS INTERIORES** 28,70 m<sup>2</sup> 40,50 m<sup>2</sup> Véase Lám. Básico Residencia PB-09 106,15 m<sup>2</sup> 134,00 m<sup>2</sup> P2\_F EXTERIOR Véase Lám. Básico Residencia PB-09 P2 G RESTAURACIÓN 20,50 m<sup>2</sup> 61,50 m<sup>2</sup> 281,70 m<sup>2</sup> P2 H ASEOS EXTERIORES 184,50 m<sup>2</sup> x10 10,25 m<sup>2</sup> 102,50 **m** H1 Masculino $10,25 \text{ m}^2$ H2 Femenino 8x $82,00 \text{ m}^2$ 29,85 m<sup>2</sup> P2 I VIP 37,20 m<sup>2</sup> 22,60 m<sup>2</sup> Escalera m $7,25 \text{ m}^2$ 12 Salida de Emergencia m 5480,50 m<sup>2</sup> 5480,50 m<sup>2</sup> P2 J ESPACIOS LIBRES 485,10 m<sup>2</sup> 970,20 **m** -11 Circulación x2 J2 Zona Estancial x2 646,80 m<sup>2</sup> 1293,60 m .13 Zona Contemplación x2 292,20 m<sup>2</sup> 584,40 **m**<sup>2</sup> J4 Pasarelas de acceso x10 42,75 m<sup>2</sup> 427,50 m<sup>2</sup> 21,90 m<sup>2</sup> 43,80 **m**<sup>2</sup> .15 Punto de venta x2 1080,50 m<sup>2</sup> 2161,00 **m**<sup>2</sup> J6 Graderío x2 P2 K OFICINAS 291,05 m<sup>2</sup> 325,70 m<sup>2</sup> K1 Distribuidor 23,60 m 7,45 m<sup>2</sup> K2 Información K3 Despacho $12,30 \text{ m}^2$ 36,90 **m**<sup>2</sup> 57,75 m<sup>2</sup> Κ4 Coworking K5 Sala de Juntas 62,60 m 49,30 m<sup>2</sup> K6 Zona de Descanso K7 Aseo Masculino 6,95 m<sup>2</sup> $8,45 \text{ m}^2$ K8 Aseo Femenino $7,05 \text{ m}^2$ $8,35 \text{ m}^2$ Κ9 Aseo Minusválidos 4,40 m<sup>2</sup> $5,15 \text{ m}^2$ K10 Circulación 35,05 m P2 L MEDIOS AUDIOVISUALES 180,90 m<sup>2</sup> 245,80 m<sup>2</sup> 23,40 m<sup>2</sup> Distruibuidor L1 12 Coworking 52,75 m 52,30 m<sup>2</sup> Zona de Reuniones 13 Aseo Masculino $5,95 \text{ m}^2$ 7,50 m<sup>2</sup> 1.5 Aseo Femenino 19,00 m<sup>2</sup> L6 Taquillas / Ropero L7 Barra / Mirador 20,00 $m^2$ 1368,50 m<sup>2</sup> P2 M GIMNASIO 1012,55 m<sup>2</sup> M1 Circulación 302,50 m M2 Escalada 19,30 m 83,50 m<sup>2</sup> МЗ Musculación Tren Inferior M4 Musculación Tren Superior 149,60 m<sup>2</sup> 110,90 m<sup>2</sup> M5 Cardiovascular M6 Zona de Descanso 25,75 m<sup>2</sup> M7 Potenciación Muscular 166,15 m² 77,40 m<sup>2</sup> M8 Circuitos 17,70 m<sup>2</sup> M9 Espalderas M10 Tatami 49,25 m<sup>2</sup> 10,50 m<sup>2</sup> M11 Almacén de Material 9192,75 m<sup>2</sup> SUPERFICIES TOTALES

#### **ESTADIO** – PI ANTA TERCERA

ESPA P3_A	ACIOS / m² unitario y A HABITACIÓN RESIDE	NTE	189,25	Útil m²	S. Cor 243,50	$m^2$
		Véase	Lám. Básic	o Re	esidencia Pl	3-10
P3_B	HAB. CONVOCATOR				309,95	
		Véase	Lám. Básic	o Re	esidencia Pl	3-10
P3_C	ESPACIOS LIBRES	Véase			<b>518,00</b> esidencia Pl	
P3_C	ESP. MULTIFUNCIÓN	Véase			<b>294,10</b> esidencia Pl	
P3_E	ASEOS INTERIORES 1	Véase			<b>36,10</b> esidencia Pl	
P3 F	ASEOS INTERIORES 2				40,50	
	7.0200 11.112.11.0 11.20	Véase			sidencia Pl	
P3 (	ASEOS EXTERIORES		61,50	$m^2$	94,80	$m^2$
_		Véase			sidencia Pl	
P3_F	I EXTERIOR		106,15	$m^2$	134,00	$m^2$
		Véase	Lám. Básic	o Re	sidencia Pl	3-10
P3_I	PALCOS PRIVADOS		643,65	$m^2$	745,55	$m^2$
11	Palco Interior	x17	24,15	$m^2$	410,55	
12	Palco Exterior	x17	6,50		110,50	$\mathbf{m}^2$
13	Videoarbitraje	0	30,65		01.05	2
14	Prensa Escrita	х3	30,65		91,95	
	ESPACIOS LIBRES  Circulación	· · ·	<b>739,80</b> 338,00			
J1 J2	Movilidad Reducida	x2 x4	6,70		676,00 26,80	
J3	Cámaras TV	x2	6,7 / 1,25	$m^2$	15,80	$\mathbf{m}^2$
J4	Videomarcador	x4	1,50	$m^2$	6,00	$\mathbf{m}^2$
J5	Almacén Técnico	x4	3,80		15,20	$\mathbf{m}^2$
P3 K	PALCO DE AUTORIDA	ADES	195,70	$m^2$	210,00	$m^2$
K1	Prensa Audiovisual		11,50	$m^2$	•	
K2	Zona Estancial T1		122,60	$m^2$		
КЗ	Zona Estancial T2		41,10	$m^2$		
K4	Aseo Masculino		10,25	$m_2^2$		
K5	Aseo Femenino		10,25			2
	MEDIOS AUDIOVISUA	ALES	226,60		315,70	m
L1 L2	Distruibuidor Vestíbulo		22,50 21,80			
L3	Información		8,40			
L4	Coworking		53,20			
L5	Zona de Reuniones		37,55	$m^2$		
L6	Aseo Masculino		7,65	$m^2$	9,60	$\mathbf{m}^2$
L7	Aseo Femenino		10,65	$m_{2}^{2}$	13,30	
L8	Aseo Minusválidos		5,85	$m_2^2$	7,50	$\mathbf{m}_{2}^{2}$
L9 L10	Cafetería Barra / Mirador		13,60 28,90	$m^2$ $m^2$	16,30	$\mathbf{m}^2$
L10	Ropero		16,50	$m^2$		
	M OFICINAS		179,15	m <sup>2</sup>	325,70	2
M1	Distribuidor		23,60	$m^2$	323,70	m
M2	Información		7,45	$m^2$		
МЗ	Despacho		12,30	$m^2$	36,90	$\mathbf{m}^2$
M4	Coworking		57,75	$m^2$		^
M5	Aseo Masculino		6,95	$m_2^2$	8,45	$\mathbf{m}_{2}^{2}$
M6 M7	Aseo Femenino Aseo Minusválidos		7,05 4,40	$m^2$ $m^2$	8,35 5,15	$ \mathbf{m}^2 $ $ \mathbf{m}^2 $
M8	Circulación		35,05	$m^2$	5,15	m
	ERFICIES TOTALES		22,30	1.11	4007,70	$\mathbf{m}^2$
OOIL	IN TOTAL TOTALLO				1007,70	111

## **RESIDENCIA** – PLANTA PRIMERA

## **RESIDENCIA** – PLANTA SEGUNDA

ESPACIOS / m <sup>2</sup> unitario y total P1_A THRESHOLD	S. Úti 53,05 m		ESPACIOS / m <sup>2</sup> unitario y tota P2 A HABITACIÓN RESIDENTE		S. Constr. 243,50 m <sup>2</sup>
Al Jardín	2 13,20 m	$^{2}$ 26,40 m <sup>2</sup>	Al Aseo	x5 6,55 m <sup>2</sup>	32,75 $\mathbf{m}^2$
A2 Acera	26,65 m		A2 Dormitorio A3 Esp. Multifunción	x5 19,50 m <sup>2</sup> x5 11,80 m <sup>2</sup>	97,50 <b>m</b> <sup>2</sup> 59,00 <b>m</b> <sup>2</sup>
P1_B ESPACIOS LIBRES B1 Vestíbulo	383,25 m		P2 B HAB. CONVOCATORIA	317,94 m <sup>2</sup>	395,75 m <sup>2</sup>
B1 Vestíbulo B2 Circulación	45,50 m		_	317,74 m <sup>-</sup> (12 19,32 m <sup>2</sup>	231,84 <b>m</b> <sup>2</sup>
B3 Espacio Visitas	20,70 m	2	B2 Aseo	$x6$ 4,25 $m^2$	$25,50 \text{ m}^2$
B4 Mediateca	27,95 m			$x6$ 2,15 $m^2$	12,90 $\mathbf{m}^2$
<ul><li>B5 Esp. Prin. de Relación</li><li>B6 Zona de Contemplación</li></ul>	77,45 m 12,05 m		B4 Ducha B5 Terraza	x6 3,00 m <sup>2</sup> x6 4,95 m <sup>2</sup>	18,00 <b>m</b> <sup>2</sup> 29,70 <b>m</b> <sup>2</sup>
B7 Distribuidor	45,00 m		P2 C AULA TÉCNICA	47,10 m <sup>2</sup>	
B8 Jardín Extensivo	45,35 m	2	C1 Aula	34,60 m <sup>2</sup>	57,10 m <sup>2</sup>
B9 Jardín Inclinado	109,25 <b>m</b>		C2 Zona Explicativa	12,50 m <sup>2</sup>	
P1_C RECEPCIÓN	26,48 m		P2 D ESPACIOS LIBRES	521,00 m <sup>2</sup>	521,00 m <sup>2</sup>
C1 Información C2 Taquillas	7,85 m		D1 Circulación	412,15 m <sup>2</sup>	,
C2 Taquillas C3 Mantenimiento	13,15 m 5,48 m		D2 Zona de Trabajo	24,70 m <sup>2</sup>	
P1_D ASEOS	25,65 m		D3 Zona de Juegos D4 Distribuidor	51,25 m <sup>2</sup> 28,70 m <sup>2</sup>	
D1 Distribuidor	3,20 m		D5 Cuarto de la Limpieza	4,20 m <sup>2</sup>	
D2 Masculinos	7,30 m		D6 Mirador Interior		
D3 Femeninos D4 Minusválidos	10,75 m		P2_E ASEOS INTERIORES	28,70 m <sup>2</sup>	40,50 m <sup>2</sup>
	4,40 m		El Masculino	11,05 m <sup>2</sup>	
P1_E PAQUETE DE SERVICIOS  E1 Lavandería	<b>45,70 m</b> 8,05 m		E2 Femenino	17,65 m <sup>2</sup>	
E2 Almacén Mobiliario	7,75 m		P2_F EXTERIOR F1 Almacén Mobiliario	106,15 m <sup>2</sup> 6,85 m <sup>2</sup>	134,00 m <sup>2</sup>
E3 Cocina	16,55 m	2	F2 Terraza	99,30 m <sup>2</sup>	
E4 Barra de Bar E5 Buffet	6,60 m		P2_G RESTAURACIÓN	x3 20,50 m <sup>2</sup>	61,50 m <sup>2</sup>
	6,75 m		DO II AGEGG EVITERIORES	184,50 m <sup>2</sup>	281,70 m <sup>2</sup>
P1_F COMEDOR F1 Comedor	139,75 m <sup>2</sup>		_	(10 10,25 m <sup>2</sup>	102,50 m <sup>2</sup>
F2 Zona de Recogida	10,35 m		H2 Femenino	x8 10,25 m <sup>2</sup>	$82,00 \text{ m}^2$
F3 Barra de Bar	8,60 m		P2_I VIP	29,85 m <sup>2</sup>	37,20 m <sup>2</sup>
P1_G AULA TÉCNICA	59,95 m	<sup>2</sup> 77,55 m <sup>2</sup>	11 Escalera	22,60 m <sup>2</sup>	
G1 Aula	51,20 m		12 Salida de Emergencia	7,25 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
G2 Zona Explicativa	8,75 m		P2_J ESPACIOS LIBRES  J1 Circulación	Véase Lám	Básico estadio
P1_H ADMINISTRACIÓN H1 Oficinas	<b>44,80 m</b> 22,40 m		J2 Zona Estancial		Básico estadio
H2 Sala de Reuniones	22,40 m		J3 Zona de Contemplación	Véase Lám.	Básico estadio
P1_I RESTAURACIÓN	100,00 m		J4 Pasarelas de acceso		Básico estadio
II Cocina	4 11,90 m		J5 Punto de venta J6 Graderío		Básico estadio Básico estadio
12 Punto de Venta	4 13,10 m	52,40	The same of the sa	TOGGO EGITI.	
P1_J ASEOS	241,80 m		SUPERFICIES TOTALES		1429,05 m <sup>2</sup>
J1 Masculinos x1 J2 Femeninos x	2 9,85 m 8 9,85 m				
	8 5,60 m				
P1_K VIP	142,50 m			The state of the s	
K1 Hall	3 15,10 m	45,30			
	3 7,70 m				
	3 24,70 m			A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	
SUPERFICIES TOTALES		1184,85 m <sup>2</sup>	11,111	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	
			[]	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
				(2)	
Til M		111		3	
					THE RESERVE AND ADDRESS.
IIIII		THE RESERVED TO SERVED TO	WHITE STATE OF THE	RUGBY	
The state of the s		No.		7	
		V =	The state of the s	55 11	
					1
THE SULA			The state of the s		

## **RESIDENCIA** – PLANTA TERCERA

ESP	PACIOS / m² unitario y to	S.	Úŧil	S. Constr.		
P3_	A HABITACIÓN RESIDEN	ΓE	189,25	m <sup>2</sup>	243,50	$m^2$
A1	Aseo	x5	6,55	$m^2$	32,75	$\mathbf{m}^2$
A2	Dormitorio	x5	19,50	$m_{a}^{2}$	97,50	$\mathbf{m}^2$
A3	Esp. Multifunción	x5	11,80		59,00	$\mathbf{m}^2$
P3_	B HAB. CONVOCATORIA	1	245,63		309,95	$m^2$
B1	Dormitorio	x9	19,32		173,88	$\mathbf{m}^2$
B2	Aseo	x5	4,25	$m^2$	21,25	$\mathbf{m}^2$
В3	Inodoro	x5	2,15	$m_{2}^{2}$	10,75	$\mathbf{m}_{2}^{2}$
B4	Ducha	x5	3,00		15,00	$\mathbf{m}_{2}^{2}$
B5	Terraza	x5	4,95	$m^2$	24,75	m <sup>2</sup>
	C ESPACIOS LIBRES		518,00		518,00	$m^2$
C1	Circulación		388,20			
C2	Zona de Estudio		27,40	m²		
C3	Zona Estancial		25,10			
C4 C5	Distribuidor		28,70	$m^2$		
C6	Jardín Extensivo Cuarto de la Limpieza		44,40 4,20	$m^2$ $m^2$		
	;					2
	D ESP. MULTIFUNCIÓN		228,95		294,10	m <sup>2</sup>
D1	Vestíbulo		19,50			
D2 D3	Información		7,15	0		
D3	Distribuidor Circulación		22,60 35,50			
D5	Office		12,30	0		
D6	Zona Estancial		50,25			
D7	Zong TV		38,30			
D8	Ropero		16,50	$m^2$		
D9	Barra / Mirador		23,05	$m^2$		
D10	) Almacén		3,80	$m^2$		
P3_	E ASEOS INTERIORES 1		25,15	$m^2$	36,10	$\mathbf{m}^2$
E1	Masculino		7,95			
E2	Femenino		11,25	$m^2$		
E3	Minusválido		5,95	$m^2$		
	F ASEOS INTERIORES 2		28,70		40,50	$m^2$
F1	Masculino		11,05			
F2	Femenino		17,65	$m^2$		
	G ASEOS EXTERIORES		61,50		94,80	
G1	Masculino	хЗ	10,25		30,75	$\mathbf{m}^2$
G2	Femenino	хЗ	10,25	m²	30,75	$\mathbf{m}^2$
P3_	H PALCOS PRIVADOS		521,05		606,50	$m^2$
H1	Palco Interior	x17	24,15		410,55	$\mathbf{m}^2$
H2	Palco Exterior	x17	6,50	$m^2$	110,50	$\mathbf{m}^2$
P3_	I EXTERIOR		106,15	m <sup>2</sup>	134,00	$m^2$
11	Almacén Mobiliario		6,85	$m^2$		
12	Terraza		99,30	$m^2$		

## **CLUB SOCIAL** – PLANTA BAJA

ESPACIOS / m² unitario y t	otal		Útil	S. Cor	
PB_A THRESHOLD		809,90	m <sup>2</sup>	809,90	
Al Espacio de Relación	x2	148,00	$m_{2}^{2}$	296,00	m²
A2 Jardín - Distribuidor A3 Galería Trasera		248,60 265,30	$m^2$ $m^3$		
				100.00	2
PB_B VESTUARIOS PRINC.		404,20	m <sub>2</sub>	422,90	m <sup>2</sup>
Vestuario Jugadores	×4	50,40	$m_2^2$	201,60 35,40	
B2 Zona de Trabajo B3 Almacén	x4 x4	8,85 2,30	$m^2$	9,20	$ \mathbf{m}^2 $ $ \mathbf{m}^2 $
34 Circulación	x4	13,70	$m^2$	54,80	$\mathbf{m}^2$
B5 Aseos	x4	9,00	$m^2$	36,00	$\mathbf{m}^2$
B6 Zona de Duchas	x4	14,15	$m^2$	56,60	$\mathbf{m}^2$
B7 Zona de Secado	x4	2,65	$m^2$	10,60	
PB C ENFERMERÍA			$m^2$	44,20	
C1 Zona de Auscultación		17,05	$m^2$		
C2 Espacio de trabajo		16,40	$m^2$		
PB_D AULA TÉCNICA		56,40	$m^2$	60,60	$m^2$
D1 Aula		40,10	$m^2$		
D2 Zona Explicativa		16,30	$m^2$		
PB_E SALA DE REUNIONES		19,25	m <sup>2</sup>	21,90	$m^2$
PB_F VESTUARIO ARBITRAL		61,20	m <sup>2</sup>	72,30	$m^2$
Espacio de reunión	x2	10,95	$m_{2}^{2}$	21,90	
Espacio de Trabajo	x2	7,50	$m_2^2$	15,00	
F3 Aseo	x2	2,80	$m_2^2$	5,60	
F4 Vestuario + Duchas	x2	9,35	$m^2$	18,70	
PB_G RESTAURACIÓN  31 Almacén		<b>31,70</b> 12,45	<b>m</b> <sup>2</sup>	40,20	m
G2 Cocina		14,75	$m^2$		
G3 Zona de Servicio		4,50	$m^2$		
PB H ESP. MULTIFUNCIÓN		250,25	$m^2$	283,80	m <sup>2</sup>
11 Escenario		62,00	$m^2$	200,00	111
H2 Espacio Principal		132,60	$m^2$		
H3 Aseos Minusváidos		5,60	$m^2$		
H4 Aseo Masculino		7,65	$m^2$		
H5 Aseo Femenino		10,45	$m^2$		
H6 Circulación		31,95	m <sup>2</sup>		_
PB_I INSTALACIONES		65,15	m <sup>2</sup>	68,60	
PB_J HALL ENTRADA	x2	34,00	m <sup>2</sup>	68,00	m <sup>2</sup>
PB_K ALMACENES		263,50	m <sup>2</sup>	280,30	$m^2$
K1 Materiales Pesados		46,10			
K2 Materiales Tácticos		40,90	$m_2^2$		
K3 Publicidad K4 Material Tienda		40,90 129,40	$m^2$		
K5 Alm. Botellas de agua	x2	3,10		6,20	$\mathbf{m}^2$
PB L MANT. CAMPOS			m <sup>2</sup>	67,10	
PB M ROPERO JUGADORE	S	,	m <sup>2</sup>	66,90	
M1 Taquillas		9,80	$m^2$	00,70	111
M2 Aparcamiento Bicicleto	as	47,20	$m^2$		
STIPEDEICIES TOTALES				2204 70	2



1576,15 m<sup>2</sup>

SUPERFICIES TOTALES

# **CLUB SOCIAL** – PLANTA PRIMERA

ESP/	ACIOS / m² unitario y to	lal	S.	Útil	S. Cor	nstr.
	A THRESHOLD		422,70		422,70	m <sup>2</sup>
A1		x2	107,60		215,20	
A2	Plaza Elevada		207,50			
	BITENDA		201,70		270,30	$m^2$
B1	Escaparate		13,60			
B2	Hall de entrada		20,50			
B3 B4	Caja / Recepción Probadores		4,10 8,40			
B5	Material Deportivo		35,40	$m^2$		
B6	Material Técnico		64,80			
B7	Zona Ropa		32,30			
В8	Distribuidor vertical		22,60			
P1_0	C CLUB SOCIAL		937,10	m <sup>2</sup>	1052,30	$\mathbf{m}^2$
C1	Hall Cortavientos	x2	22,10		44,20	$\mathbf{m}^2$
C2			6,10	$m^2$		
C3			4,60	$m^2$		
C4	Parking Bicicletas		8,00	$m_2^2$		
C5	Cafetería		220,20	m <sup>2</sup>		
C6 C7	Circulación Distribuidor vertical	x2	119,90		45,20	2
C8		XZ	22,60 11,70	$m^{-}$	45,20	m <sup>-</sup>
C9	Máquinas Vending		2,80	$m^2$		
C10	Cocina		8,70	$m^2$		
C11	Aseo Minusválidos		6,90	$m^2$		
C12	Aseo Masculino		16,40	$m^2$		
C13	Aseo Femenino		16,40	$m^2$		
C14	Club social		272,10	$m^2$		
C15	Zona de juegos		25,90			
C16	Terraza		73,40			0
C17		x2	27,30		54,60	
	ESP. MULTIFUNCIÓN		68,80		279,60	$m^2$
D1	Espacio de distribución		56,90			
D2	Punto de Información		11,90	m²		
SHPE	REICIES TOTALES				2024 90	2

## **CLUB SOCIAL** – PLANTA SEGUNDA

ESPACIOS / m <sup>2</sup> unitario y tot	al		Úŧil	S. Cor	nstr.
P2_A MUSEO		263,10	m <sup>2</sup>	270,10	$m^2$
Al Recepción		6,50			
A2 Zona de Atención		8,90			
A3 Zona de Proyecciones		71,40			
A4 Distribuidor vertical		22,60			
A5 Zona Expositiva		153,70	$m^2$		
P2_B CLUB SOCIAL		452,70		1012,30	$m^2$
B1 Comedor		304,50			
B2 Distribuidor vertical	x2	22,60		45,20	$\mathbf{m}^2$
B3 Barra de Servicio		11,70			
B4 Cocina		15,50	$m^2$		
B5 Almacén		5,20			
B6 Circulación		67,80			
B7 Máquinas Vending		2,80	$m^2$		
P2_C ESP. MULTIFUNCIÓN		127,00	m <sup>2</sup>	279,60	$m^2$
C1 Zona Estancial		49,80	$m^2$		
C2 Espacio de Reunión		77,20	$m^2$		
P2_D ELEMENTOS COMUNES		315,50	m <sup>2</sup>	371,80	
D1 Circulación	x2	23,10		46,20	$\mathbf{m}^2$
D2 Aseos Masculino	x2	16,70		33,40	
D3 Aseo Femenino	x2	15,60	$m^2$	31,20	$\mathbf{m}^2$
D4 Aseo Minusválidos		6,30			
D5 Terraza	x2	99,20	$m^2$	198,40	$\mathbf{m}^2$
SUPERFICIES TOTALES				2083,80	$m^2$



### 5. CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA CTE

## 5.1 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y EVACUACIÓN // CTE DB-SI

El objetivo del requisito básico del DBSI consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.

### Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del DB-SI

- Tipo de proyecto: Básico + Ejecución
- Tipo de obras previstas: Nueva Planta
- Usos: Pública Concurrencia + Residencial vivienda + Residencial público + Administrativo + Aparcamiento
- Superficie útil: Según cada espacio de análisis, (3 Espacios en análisis)
- Ocupantes previstos: 7864 personas (Estadio, asientos numerados), restantes según cálculo de ocupación
- Longitud máxima de Evacuación:
  - <62,50 m y la distancia hasta un punto en que exista un recorrido alternativo no supera los 25m (Estadio)
  - <43,75 m y la distancia hasta un punto en que exista un recorrido alternativo no supera los 25m (Residencia)
  - <31,25 m y la distancia hasta un punto en que exista un recorrido alternativo no supera los 25m (Oficinas)

#### 5.1.1 SECCIÓN SI-1 - PROPAGACIÓN INTERIOR

"Los edificios y establecimientos estarán compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que establecen en la tabla 1.1 de esta Sección, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Sección. A los efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial y las escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo. Toda la zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que esté integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los límites que establece la tabla 1.1."

El proyecto se subdivide en sectores según lo indicado en SI - 1, nunca superando los 2500 m2 por sector, y teniendo muy en cuenta todos aquellos puntos potencialmente peligrosos (SR-1 .... SR-15), es decir, todos aquellos en los que figuran cocinas, salas de instalaciones, zonas de transformación... Pero sin olvidar los almacenes de gran capacidad volumétrica, que, por su contenido (Mantenimiento, publicidad), algunos son incluso espacios con riesgo elevado.

En algunos casos como en la Residencia (SH-1, SH-2) muchos de los volúmenes interiores son espacios libres concatenados con densidades diferentes entre ellas, sin embargo, no es preciso que esté delimitada físicamente mediante paredes y puertas, sino que pueden estar diferenciados de otras zonas con densidades de ocupación diferentes mediante líneas en un plano, sabiendo que dicha diferenciación zonal compromete al titular de la actividad.

Estadio principal actúa como Sector único (salvo zonas de riego) como indica Tabla.1.1 SI - 1: "Los espacios destinados a público sentado en asientos fijos en cines, teatros, auditorios, salas para congresos, etc., así como los museos, los espacios para culto religioso y los recintos polideportivos, feriales y similares pueden constituir un sector de incendio de superficie construida mayor de 2.500 m2",

	USO PREVISTO (CTE-SI 3.2)	UTILIDAD EN PROYECTO	TIPO DE ACTIVIDAD (Según Tabla 2.1, CTE-SI 3.2)	U's		SUPERFICIE ÚTIL		OCUPACIÓN
SH-1	Residencialpúblico	Vestíbulo	Vestíbulos y zonas generales (s-b-ep)	1	<b>UNITARIA</b> 45,50	<b>TOTAL</b> 45,50	OCUPACIÓN 2,00	TOTAL 23
	Residencialpúblico Residencialpúblico	Entrada VIP Espacio Visitas	Vestíbulos y zonas generales (s-b-ep) Vestíbulos y zonas generales (s-b-ep)	1	47,50 20,70	47,50 20,70	2,00 2,00	24 11
	Residencialpúblico	Mediateca	Salones de uso múltiple	1	27,95	27,95	1,00	28
	Residencialpúblico Residencialpúblico	Espacio Relación Zona contemplación	Salones de uso múltiple Vestíbulos y zonas generales (s-b-ep)		77,45 12,05	77,45 12,05	1,00 2,00	
	Residencialpúblico	Distribuidor	Vestíbulos y zonas generales (s-b-ep)		45,00	45,00	2,00	23
	Residencialpúblico Residencialpúblico	Jardin Extensivo Jardin Intensivo	Vestíbulos y zonas generales (s-b-ep)  Vestíbulos y zonas generales (s-b-ep)		45,35 109,25	45,35 109,25	2,00 2,00	23 55
	Residencialpúblico	Información	Vestíbulos y zonas generales (s-b-ep)		7,85	7,85	2,00	4
	ArchivosyAlmacenes. ArchivosyAlmacenes.	Taquillas Mantenimiento	Archivos y Almacenes Archivos y Almacenes		13,15 5,48	13,15 5,48	40,00 40,00	
	Residencialpúblico Docente	Comedor	Salones de uso múltiple		139,75	139,75 59,95	1,00 1,50	140
	Administrativo	: Aula Técnica : Oficinas	Aulas (excepto escuela infantil) Plantas o zonas de oficina	1	59,95 22,40	22,40	10,00	40 3
	Administrativo Cualquiera	Salas de reuniones Aseos Generales	Plantas o zonas de oficina Aseos de planta	1	22,40 25,65	22,40 25,65	10,00	3 9
	Codiquiera	- Aseos Gerierales	TOTAL		25,65	727,38	3,00	477
SH-2	Residencialvivienda	Habitación Residente	Plantas de vivienda	10	37,85	378,50 579,15	20,00 20,00	19
	Residencialpúblico Residencialpúblico	Habitación Convocat. Esp. Multifunción	Zonas de alojamiento Salones de uso múltiple		52,65 228,95	228,95	1,00	29 229
	Residencialpúblico Cualquiera	Espacios Libres P2 Aseos Masculinos	Vestíbulos y zonas generales (s-b-ep)  Aseos de planta	1	518,00 11,05	518,00 22,10	2,00 3,00	259 8
	Cualquiera	Aseos Femeninos	Aseos de planta	2	17,64	35,28	3,00	12
	Docente Residencialpúblico	Aula Técnica Espacios Libres P1	Aulas (excepto escuela infantil) Vestíbulos y zonas generales (s-b-ep)		47,10 521,00	47,10 521,00	1,50 2,00	32 261
	: Nosido i Gidin poblico		TOTAL			2.330,08		859
SG	Aparcamiento	Garaje Plata Baja	En otros casos TOTAL	1	897,50	897,50	40,00	23
SM	Administrativo	: Acceso e Información	Vestíbulos y zonas uso público		168,20	<b>897,50</b> 168,20	2.00	<b>23</b> 85
3/41	Administrativo	Acceso desde estadio	Vestíbulos y zonas uso público	1	47,50	47,50	2,00	24
	Administrativo Administrativo	: Multioficinas P1 : Multioficinas P2	Plantas o zonas de oficina Plantas o zonas de oficina		180,90 226,60	180,90 226,60	10,00 10,00	19 23
			TOTAL			623,20		151
SE-1	Públicaconcurrencia Cualquiera	Estadio Baños Masculinos PB	Zona espectador sentado. Asiento definido Aseos de planta	4	Asientos nume 19.82	rados 79,28	3,00	7.854 27
	Cualquiera	Baños Femeninos PB	Aseos de planta	4	19,90	79,60	3,00	27
	Cualquiera Cualquiera	Baños Masculinos P1 Baños Femeninos P1	Aseos de planta Aseos de planta	12	9,85 9,85	118,20 78,80	3,00 3,00	40 27
	Cualquiera	Baños Accesibles	Aseos de planta	. 8	5,60	44,80	3,00	15
	Cualquiera Cualquiera	Baños Masculinos P2 Baños Masculinos P3	Aseos de planta Aseos de planta	10	10,25 10,25	102,50 41,00	3,00 3,00	35 14
	Cualquiera	Baños Femeninos P3	Aseos de planta	4	10,25	41,00	3,00	14
	Públicaconcurrencia	Puntos de Venta	Zonas de servicio en bares, restaurantes y cafeterías TOTAL	3	20,50	61,50 <b>646,48</b>	10,00	8.060
SE-2	Públicaconcurrencia	Espacion de Relación	Salones de uso múltiple en hoteles, edif.congresos		137,80	137,80	1,00	138
	Públicaconcurrencia	Vestuario secundario	Vestíbulos , camerinos, vestuarios en salas de espectáculos Servicios ambulatorios y diagnóstico	2	106,00	212,00 68,60	2,00 10,00	106
	Hospitalario	Enfermería	Servicios ambulatorios y diagnostico  TOTAL	iI	68,60	418,40	10,00	251
SE-3	Públicaconcurrencia	Vestuario Principal	Vestíbulos , camerinos, vestuarios en salas de espectáculos	2	166,58	333,16	2,00	167
	Públicaconcurrencia	Verstuario Árbitros	Vestíbulos , camerinos, vestuarios en salas de espectáculos TOTAL	1	64,63	64,63 <b>397,79</b>	2,00	33 200
SE-4	Públicaconcurrencia	Sala de prensa	Salones de uso múltiple en hoteles, edif.congresos		168,05	168,05	1,00	169
	Públicaconcurrencia Públicaconcurrencia	Vestuario secundario Vestuarios personal	Vestíbulos , camerinos, vestuarios en salas de espectáculos Vestíbulos , camerinos, vestuarios en salas de espectáculos	2	106,00 33,82	212,00 67,64	2,00 2,00	106 34
	: Dilicaconconcricia	, residence personal	TOTAL			447,69		×±
SO	ArchivosyAlmacenes. ArchivosyAlmacenes.	: Archivo : Almacén	Archivos y Almacenes Archivos y Almacenes		8,30 11,40	8,30 11,40	40,00 40,00	1
	Administrativo	:Taquillas	Plantas o zonas de oficina		101,60	101,60	10,00	11
	Administrativo Administrativo	Espacios libre Aseos PB	Vestíbulos y zonas uso público Vestíbulos y zonas uso público		142,25 22,90	142,25 22,90	2,00 2,00	
	Administrativo	Oficinas	Plantas o zonas de oficina	2	136,15	272,30	10,00	12 28
	Administrativo Cualquiera	Sala Reuniones Aseos	Plantas o zonas de oficina Aseos de planta	1	62,60 18,40	62,60 36,80	10,00 3,00	7 13
	Administrativo	Espacio Relación	: Vestíbulos y zonas uso público	1	49,30	49,30	2,00	25
	-27:0		TOTAL			707,45		176
SG	Públicaconcurrencia Cualquiera	Gimnasio CrossFit Aseos PB	Zona de público en Gimnasio. Sin aparatos Aseos de planta	1 2	428,90 22,90	428,90 45,80	1,50 3,00	286 16
	ArchivosyAlmacenes.	Almacén material	Archivos y Almacenes		22,90	22,90	40,00	1
	Públicaconcurrencia Públicaconcurrencia	Acceso e información  Verstuarios Multiusos	Vestíbulos generales en s-b-ep  Vestíbulos , camerinos , vestuarios en salas de espectáculos	2	198,45 57,40	198,45 114,80	2,00 2,00	100 58
	ArchivosyAlmacenes.	Almacén material	Archivos y Almacenes		10,50	10,50	40,00	1
	Públicaconcurrencia	Gimnasio completo	Zona de público en Gimnasio. Con aparatos TOTAL		1.002,05	1.002,05 1.823,40	5,00	201 <b>670</b>
SE-5	Públicaconcurrencia	Palcos Privados	Zona espectador sentado. Sin asiento definido	. 4	30,65	122,60	0,50	246
	Administrativo Públicaconcurrencia	Prensa escrita Palcos Autoridades	Plantas o zonas de oficina Salones de uso múltiple en hoteles, edif.congresos	4	30,65 195,70	122,60 195,70	10,00 1,00	13 196
	Cualquiera	Baños	Aseos de planta	4	10,25	41,00	3,00	14
	Públicaconcurrencia	Libre y Elementos	Vestibulos generales en s-b-ep TOTAL	l	370,00	370,00 <b>851,90</b>	2,00	185 <b>661</b>
SE-6	Públicaconcurrencia	Palcos Privados	Zona espectador sentado. Sin asiento definido	. 13	30,65	398,45	0,50	797
	Cualquiera Públicaconcurrencia	Baños Libre y Elementos	Aseos de planta Vestíbulos generales en s-b-ep	4	10,25 370,00	41,00 370,00	3,00 2,00	14 185
	: Oblicacomeditariola	State V. Elementes	TOTAL			809,45		1.003
SR-1	Cualquiera	Cuarto de Instalaciones	Máquinas			42,50	Nula (0)	Nula (0)
SR-2	Cualquiera ArchivosyAlmacenes.	Cuarto de Instalaciones Álmacenes publicidad móvil	Máquinas Archivos y Almacenes			31,30 65,40	Nula (0)	Nula (0)
	yyrunucenes.		TOTAL			96,70	40,00	2
SR-3	/ 4 C 1 11 / C 5 1. / 1. / 41 / 1 C C C 1 C 5 .	Almacén material El Salvador	Archivos y Almacenes			45,90	40,00	2
SR-4	ArchivosyAlmacenes. ArchivosyAlmacenes.	Almacén material VRAC	Máquinas Archivos y Almacenes			45,90	40,00	2
SR-5	Cualquiera	Cuarto de Instalaciones	Máquinas			11,40	Nula (0)	Nula (0)
SR-6	Públicaconcurrencia	Bloque de cocina	Zonas de servicio en bares, restaurantes y cafeterías			39,53	10,00	4
SR-7	Públicaconcurrencia	Bloque de cocina	Zonas de servicio en bares, restaurantes y cafeterías			39,53	10,00	4
SR-8 SR-9	Cualquiera	Instalaciones Generales Este	Máquinas  Archivos y Almacenes			172,25	Nula (0)	Nula (0)
	ArchivosyAlmacenes. Cualquiera	Maquinaria Mant-Control  Curto de Instalaciones	Archivos y Almacenes Máquinas			340,45 36,40	40,00 Nula (0)	9 Nula (0)
	Públicaconcurrencia	Bloque de cocina	Zonas de servicio en bares, restaurantes y cafeterías			29,90	10,00	Noid (0)
	Cualquiera	Lavandería	Lavandería			8,05	Nula (0)	Nula (0)
	ArchivosyAlmacenes.	Almacén	Archivos y Almacenes TOTAL			7,75 45,70	40,00	14
	Públicaconcurrencia	Bloque de cocina	Zonas de servicio en bares, restaurantes y cafeterías			25,00	10,00	3
	Públicaconcurrencia	Bloque de cocina	Zonas de servicio en bares, restaurantes y cafeterías			25,00	10,00	3
	Públicaconcurrencia Públicaconcurrencia	Bloque de cocina Bloque de cocina	Zonas de servicio en bares, restaurantes y cafeterías  Zonas de servicio en bares, restaurantes y cafeterías			25,00 25.00	10,00 10.00	3
,					,	25,00		
1	PLANTA BA.		PRIMERA PLANTA	SEGUNE	DA PLANTA	-	TER	CERA PLANTA
SI	41 5	SH2	SH2		į	į	SH2	-
SF	21		■ SM	SM		1	4	м
SE	SR6 SR8 SN	VI SR1		JIVI	<u> </u>		3	
i					i	į		
SF	22					-		
SE	SR3 SE1		SE1 SE1	SE1		SE5	SE1 S	E1 SE6
1	SR4 SEI					į		
1						į		
SE		SR1				1		
so		so 🗖 🗖		SE6		į	SR7	
1	SR5	R10		SG			S	G
İ			SG			į		
L	SG							

### 5.1.2 SECCIÓN SI-2 - PROPAGACIÓN EXTERIOR

Mediante el cumplimiento de los requerimientos de esta sección del DB-SI se limita el riesgo de propagación de incendios al exterior a límites aceptables. Para el cumplimiento de estos requerimientos, el proyecto cuenta con las siguientes características:

- Las fachadas de los bloques poseen una resistencia al fuego de El 120.
- Los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del acabado exterior de la fachada, así como las superficies interiores de las cámaras ventiladas existentes en la fachada deberán ser B-s3,d2.
- Los elementos abiertos de las fachadas (carpinterías) poseen una resistencia al fuego de El 60.
- La cubierta del estadio, así como las de los bloques poseen una resistencia al fuego de El 90.

#### 5.1.3 SECCIÓN SI-3 - EVCUACIÓN DE OCUPANTES

El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en caso de incendio.

El cálculo de las previsiones de ocupación a efectos de las exigencias relativas a la evacuación se detalla en la tabla y en los sectores anteriormente mostrados en la página 35

El edificio y cada una de sus plantas cuentan con más de una salida, a excepción del bloque de oficinas que sólo tiene una salida propia, aunque pueda llegar a utilizar alguna del espacio contiguo.

La longitud de los recorridos de evacuación que se indican se puede aumentar un 25% cuando se trate de sectores de incendio protegidos con una instalación automática de extinción. De esta forma, y según la tabla 3.1 DB-SI 3:

- <62,50 m y la distancia hasta un punto en que exista un recorrido alternativo no supera los 25m (Estadio)
- <43,75 m y la distancia hasta un punto en que exista un recorrido alternativo no supera los 25m (Residencia)
- <31,25 m y la distancia hasta un punto en que exista un recorrido alternativo no supera los 25m (Oficinas)

Además, la planta de salida del edificio debe contar con más de una salida, en el caso de edificios de Uso Residencial Vivienda, cuando la ocupación total del edificio exceda de 500 personas, como es nuestro caso.

Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios:

- Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo "SALIDA"
- Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo.
- En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada

Los medios de evacuación para los ocupantes están dimensionados según la tabla 4.1 DB-SI 3, así como la capacidad de evacuación de las escaleras según la tabla 4.2 DB-SI 3. De esta forma, aseguramos cumplir la normativa e incluso, funcionar en caso de bloqueos en los núcleos de evacuación cercanos.

### 5.1.4 SECCIÓN SI-4 - INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

En la tabla mostrada en la parte inferior, podemos observar los elementos de protección contra incendios mínimos exigidos por la normativa, según los usos que aparecen en nuestro proyecto.

	EN GENERAL									
INSTALACIÓN	CONDICIONES									
Extintores portátiles	A 15 m. máx. desde evacuación									
Hidrantes exteriores	Mínimo 1 hidrante, Hasta 10.000 m²,y 1 más por cada 10.000 m² o fracción									
ADMINISTRATIVO										
INSTALACIÓN	CONDICIONES									
Sistema de alarma	Superficie construida > 1.000 m <sup>2</sup>									
	RESIDENCIAL VIVIENDA									
INSTALACIÓN	CONDICIONES									
Hidrantes exteriores	1, si 5.000 m² < superficie < 10.000 m², y 1 más por cada 10.000 m² o fracción									
	RESIDENCIAL PÚBLICO									
INSTALACIÓN	CONDICIONES									
BIE's	Si superficie > 1.000 m² Ocupación > 50 personas									
Sistemas detección (y alarma)	Si superficie > 500 m²									
Hidrantes exteriores	1, si 2.000 m² < superficie < 10.000 m² , y uno más por cada 10.000 m² o fracción									

	PÚBLICA CONCURRENCIA
INSTALACIÓN	CONDICIONES
BIE's	Si superficie > 500 m²
Sistemas de alarma (megafonía)	Si ocupación > 500 personas
Sistemas detección de incendios	Si superficie > 1.000 m2
existencia de carga d	o sea posible una actividad que suponga la e fuego de alguna relevancia, cabe admitir que e protección contra incendios exigible sea la de
	APARCAMIENTO
INSTALACIÓN	CONDICIONES
BIE's	Si superficie > 500 m <sup>2</sup>
Sistemas detección de incendios	Si superficie > 500 m2
Hidrantes exteriores	1, si 1.000 m <sup>2</sup> < superficie < 10.000 m <sup>2</sup> , y 1 más por cada 10.000 m <sup>2</sup> o fracción

#### A- Distribución de extintores

Los extintores portátiles serán de polvo con una eficacia 21A-1138 y una carga de 6kg. Situados cada 15m de recorrido de evacuación como máximo desde el origen de evacuación. También se dispondrá de al menos uno en cada zona de riesgo especial, e incluso sobre cada se dispondrá adherida a la luminaria Daisalux modelo Orlo las señales oportunas indicativas que formarán columna con la alarma visual y los pulsadores.

## B- Bocas de incendio equipadas de tipo 25mm

La separación entre BIE's no puede ser superior a 50m, debido a la longitud de recorrido que puede cubrir cada unidad de BIE, ya que cada una sólo cubre 25 metros (longitud de manguera + longitud del chorro de agua), en caso del garaje se medirán a eje de los carriles.

Situaremos una BIE a menos de 5 metros de cada una de las salidas a 1.5m de altura. Al igual que el extintor, estará señalado con la correspondiente señal adherida a la luminaria.

### C- Rociadores automáticos o Splinkers

Permite su actuación tanto como detector, como sistema de extinción con reserva de agua. Permite que la extinción sea local ya que actuarán según el cambio de temperatura propio. Se utilizará un sistema de rociadores a tubería mojada en la residencia, oficinas y gimnasio con todas las líneas en carga, pudiendo empezar a funcionar de manera instantánea. Se utilizará un sistema de rociadores a tubería seca para garantizar un perfecto estado en el exterior, ya que está llena de aire a presión y evita que se congele el agua de la instalación.

#### **D- Hidrantes exteriores**

Permiten la conexión a la red pública de suministro de agua con mangueras del Servicio de extinción situados en los alrededores a no más de 23 metros de la entrada al edificio

### 5.1.5 SECCIÓN SI-5 - INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS

En cuanto a los requerimientos establecidos en la sección DB-SI 5 del documento, estos quedan cumplidos debido a los siguientes factores:

- El emplazamiento garantiza las condiciones de aproximación y de entorno para facilitar la intervención de los bomberos.
- Los viales de aproximación a los espacios de maniobra del edificio tienen una anchura mayor a 3.50m y una capacidad portante superior a los 20kN/m2.
- Los espacios de maniobra junto al edificio tienen una anchura libre mayor de 5.00m, una pendiente máxima inferior al 10%, una resistencia a punzonamiento superior a 10t sobre un círculo de 20cm de diámetro y una distancia máxima hasta el acceso principal inferior a 30m.

#### 5.1.6 SECCIÓN SI-6 - RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA

El dimensionado de la estructura portante del edificio se ha realizado atendiendo a que pueda mantener la resistencia al fuego durante el tiempo necesario para garantizar la seguridad de los ocupantes. Según los requerimientos de esta sección del DB-S (tabla 3.1), la estructura deberá poseer una resistencia al fuego igual o superior a R 90 en plantas sobre rasante y a R 120 en plantas bajo rasante.

## 5.2 CUMPLIMIENTO DE AHORRO DE ENERGÍA // CTE DB-HE SECCIÓN 4

Buscamos asegurar la contribución solar mínima de agua caliente sanitaria según nuestras necesidades básicas.

Para ello se colocarán en cubierta los módulos fotovoltaicos, con un intercambiador previo al acumulador solar situado en el cuarto de instalaciones. Necesitando como mínimo una contribución de energía solar del 30%, al ser Valladolid Z.C. Il y no superar los 5000 l/d.

					ENERGÍA SOLAI				KLINDIII	MIENTO DEL	CALIADOR			CONTRIBUCIÓN	· OOLY III	
emano	da de ACS a 60	DōC			Eh Energía sobr	e la horiz	ontal		Factore	S	Hs Horas útiles	de sol		Superficie Únil	1,30	
60)	1404		litros / día		k Coeficiente de				C1	0,90	Ta Temperatura	a ambiente		Nº Captadores		12
Temp	ertura del ag	ua de la	red		E Sobre el plano	del capt	tador		C2	0,45	G Irradiancia			A Sup. Captadora m2		15,60
Tr	Q Den	nanda er	ergética		Eh	k	E		Hs	G	Ta	η		Qs Energía	total captada	Contrib.
ºC :	kWh / Día	Días	kWh / Mes	Mes	kWh / m2d		kWh / m2d	Mes	h/d	W/m2	ōC.		Mes	kWh / Día	kWh / Mes	% mes
6	87,95	31	2.726,34	1	1,53	1,40	2,14	1	8,0	267,75	4,50	0,00	1	-	-	-
8	84,69	28	2.371,30	2	2,44	1,30	3,17	2	9,0	352,44	6,30	0,21	2 :	9,55	267,30	11,27
9	83,06	31	2.574,88	3	3,86	1,18	4,55	3	9,0	506,09	10,10	0,46	3	29,18	904,59	35,13
10	81,43	30	2.442,96	4	4,78	1,05	5,02	4	9,5	528,32	12,50	0,50	4	34,91	1.047,30	42,87
12	78,17	31	2.423,42	5	5,53	0,96	5,31	5	9,5	558,82	15,50	0,54	5	40,37	1.251,55	51,64
15	73,29	30	2.198,66	6	6,28	0,93	5,84	6	9,5	614,78	20,40	0,61	6	50,03	1.500,93	68,27
18	68,40	31	2.120,49	7	6,97	0,96	6,69	7	9,5	704,34	23,40	0,67	7	62,58	1.940,05	91,49
18	68,40	31	2.120,49	8	6,39	1,06	6,77	8	9,5	712,99	22,80	0,67	8	63,26	1.961,09	92,48
16	71,66	30	2.149,80	9	5,08	1,22	6,20	9	9,0	688,62	19,60	0,64	9	55,34	1.660,22	77,23
12	78,17	31	2.423,42	10	3,11	1,40	4,35	10	9,0	483,78	14,20	0,47	10	28,97	898,20	37,06
9	83,06	30	2.491,82	11	1,92	1,52	2,92	11	8,0	364,80	8,90	0,27	11	11,05	331,47	13,30
7	86,32	31	2.675,86	12	1,17	1,50	1,76	12		234,00	5,20	0,00	12	-	-	-


Tras calcular el caudal que demanda diariamente el complejo de la residencia (según nº de usuarios y tipología) se procede al dimensionado teniendo en cuenta el rendimiento solar del panel y la energía total captada en cada mes buscando una solución que aporte el 30%. La solución se encuentra en 12 paneles fotovoltaicos agrupados en paralelo con el retorno invertido y que superan el 40 % de la contribución de energía.

## 5.3 CUMPLIMIENTO DE LA INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SUMINISTRO DE AGUA // CTE DB-HS SECCIÓN 4

Tras el estudio del trazado de la instalación, en la residencia en mayor medida, observamos que en el elemento más alejado del cuarto de instalaciones no se recibe la presión mínima necesaria (10 m.c.a), e incluso tampoco llega a las 2 últimas habitaciones.

Para ellos colocaremos un grupo de presión en nuestro cuarto de instalaciones, que debe aportar una presión de 38 m.c.a (10+H. Manométrica) según el cálculo, y estará formado por 3 bombas de émbolo con una potencia de 1.40 CV, para ese caudal. Como se puede ver en la tabla inferior:





TRAMO	Q.Inst N	° Ap	Кр	Qs	L (m)	L.Eq	Φ	V	j i	J	Δh	J(+/-)∆h	Pi	Pf
0A	23,1	163	0,20	4,62	15,03	18,04		2,5	0,480	8,657	3,00	11,657	50,00	38,34
Filtro	23,1	163	0,20	4,62			- :	- :	- :	4,000	-	- :	38,34	34,34
Cont.	23,1	163	0,20	4,62			- :	- 1	- :	4,500	-	-	34,34	29,84
AB	23,1	163	0,20	4,62	4,50	5,40	50	1,9	0,125	0,675	0,00	0,675	29,84	29,17
BC	22,7	161	0,20	4,54	0,70	0,84	50	1,85	0,120	0,101	0,00	0,101	29,17	29,07
CD	22,7	161	0,20	4,54	2,50	3,00	50	1,85	0,120	0,360	2,50	2,860	29,07	26,21
DE	19,8	143	0,20	3,96	4,20	5,04	50	1,65	0,075	0,378	4,20	4,578	26,21	21,63
EF	11,05	77	0,20	2,21	4,20	5,04	32	1,9	0,200	1,008	4,20	5,208	21,63	16,42
FG	5,8	42	0,20	1,16	3,50	4,20	32:	1 :	0,065	0,273	0,00	0,273	16,42	16,15
GH	5,25	39	0,20	1,05	9,50	11,40	25	1,5	0,175	1,995	0,00	1,995	16,15	14,15
HI	4,4	28	0,20	0,88	4,35	5,22	25	1,2	0,125	0,653	0,00	0,653	14,15	13,50
IJ	3,9	24	0,21	0,81	6,40	7,68	25	1,08	0,100	0,768	0,00	0,768	13,50	12,73
JK	3,4	20	0,23	0,78	9,70	11,64	25	1:	0,090	1,048	0,00	1,048	12,73	11,68
KL	2,9	16	0,26	0,75	1,10	1,32	20	1,45	0,230	0,304	0,00	0,304	11,68	11,38
LM	2,3	15	0,27	0,61	8,60	10,32	20	1,05	0,135	1,393	0,00	1,393	11,38	9,99
MN	1,8	11	0,32	0,57	9,70	11,64	15	1,45	0,300	3,492	0,00	3,492	9,99	6,50
NO	1,3	7	0,41	0,53	12,50	15,00	15	1	0,175	2,625	0,00	2,625	6,50	3,87
OP	1	4	0,58	0,58	1,55	1,86	12	0,87	0,200	0,372	0,00	0,372	3,87	3,50
PQ	0,15	3	0,71	0,11	1,15	1,38	12	0,8	0,160	0,221	0,00	0,221	3,50	3,28
QR	0,1	2	1,00	0,10	1,15	1,38	12	0,8	0,160	0,221	0,00	0,221	3,28	3,06
RS	0.05	1	1.00	0.05	1.90	2.28	12	0.8	0.160	0.365	0.75	1.115	3.06	1.94

### 6. RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Se realiza ,en primera instancia, una aproximación a través de los costes de referencia que toma como base el área construida y el precio de ejecución material de una obra por metro cuadrado construido, comprendiendo, por tanto, costes de maquinaria, materiales, mano de obra y costes indirectos, y sin incluir los gastos generales ni el Beneficio Industrial del Contratista.

Para el cálculo de este Presupuesto se han tomado una serie de valores definidos por el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León.

Para el presupuesto se aplica la fórmula correspondiente al módulo proyectado:

- P = M x Ct x Cc
- M\_Módulo de referencia fijado por la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos.
- Ct Coeficiente de aplicación al módulo según el tipo de clasificación de la edificación.
- Cc\_Coeficiente de características.

RESIDENCIA PLANTA PR	IMERA	FRAGMENTO DEL EXCEL DE CÁLCULO PARA MOSTRAR EL PROCEDIMIENTO								
CONCEPTO	M <sup>2</sup> / UNIDAD	N° UNIDADES	TOTAL	PEM	CT	CC	P/M <sup>2</sup>	P TOTAL		
Garaje	880	1	880	550	1	0,6	330	290400		
Hall Cortavientos	21	2	42	550	1	0,6	330	13860		
Intercambiador de Aires	14,2	1	14,2	550	1	0,6	330	4686		
Despósitos	45,5	1	45,5	550	1	0,6	330	15015		
Hall	11,7	1	11,7	550	1	0,6	330	3861		
Instalaciones	42,5	1	42,5	550	1	0,9	495	21037,5		
Jardín Interior	90.5	1	90.5	550	1	0.05	27.5	2488.75		

RESUMEN BASE DEL PRESUPUESTO SEGÚN ELEMENTOS										
ESP	ELEMENTO BASE	IMPORTE	€							
ESP 1	Estadio	28.621.677,00	€							
ESP 2	Residencia	4.190.050,00	€							
ESP 3	Club Social	5.025.640,00	€							
ESP 4	Movimiento de tierras	3.115.720,00	€							
ESP 5	Adecuación de campos	3.990.950,83	€							
ESP 6	Aceras + Jardines	664.256,00	€							

RESUMEN BASE DEL PRESUPUESTO SEGÚN ELEMENTOS					
ESP	ELEMENTO BASE	IMPORTE	€		%
C01	Actuaciones previas	547.319,32	€	1,20	%
C02	Movimiento de tierras	3.115.159,11	€	6,83	%
C03	Cimentación	3.302.159,87	€	7,24	%
C04	Estructura	12.168.732,79	€	26,68	%
C05	Cerramientos	3.475.477,66	€	7,62	%
C06	Cubiertas	3.288.476,89	€	7,21	%
C07	Particiones	1.783.348,77	€	3,91	%
C08	Carpinterías y vidrios	4.237.163,70	€	9,29	%
C09	Solados y Pavimentos	2.216.643,23	€	4,86	%
C10	Revestimientos y falsos techos	1.418.469,23	€	3,11	%
C11	Instalaciones de fontanería	1.897.373,63	€	4,16	%
C12	Instalaciones de saneamiento	1.660.201,93	€	3,64	%
C13	Instalaciones de calefacción	779.930,03	€	1,71	%
C14	Instalaciones de electricidad	2.385.400,02	€	5,23	%
C15	Protección frente a incendios	912.198,86	€	2,00	%
C16	Urbanización de la parcela	664.256,00	€	1,46	%
C17	Control de calidad	136.829,83	€	0,30	%
C18	Seguridad y salud	1.368.298,29	€	3,00	%
C19	Gestión de residuos	250.854,69	€	0,55	%
TOTAL P.E.M		45.608.293,83	€	100,00	%
GASTOS GENERALES		5.929.078,20	€	13,00	%
BENEFICIO INDUSTRIAL		2.736.497,63	€	6,00	%
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		54.273.869,66	€		
IVA AL 219/		11 207 512 62	_		
	IVA AL 21%	11.397.512,63	€		
PRESUPUESTO TOTAL		65.671.382,29	€		