


Anexo V: FICHAS PARADAS DE TAXIS

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

PARADA DE TAXI



IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA

DIRECCIÓN		Nº FICHA
AVDA. DE SANTANDER, 67		1

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	VÍAS ACCESIBLES				
	• DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)	X			
	• PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO	X			
	• PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)	X			
	• ANCHURA ACERA SUFICIENTE (2)		X		
	EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 METROS	X			
ITINERARIO: PARADAS	IDENTIFICACIÓN MEDIANTE SEÑALIZACIÓN	X			
	ACCESO DESDE LA ACERA A LA CALZADA DE LA PARADA MEDIANTE RAMPA		X		

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON PAVIMENTO	X			
	ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO			X	
ITINERARIO: PARADAS	FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO HASTA FACHADA		X		

OBSERVACIONES ADICIONALES

(1)	PENDIENTE MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2)	VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50M

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

PARADA DE TAXI



IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA

DIRECCIÓN		Nº FICHA
CAMINO DEL OBREGÓN / C. TIERRA		2

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	VÍAS ACCESIBLES				
	• DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)	X			
	• PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO		X		
	• PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)	X			
	• ANCHURA ACERA SUFICIENTE (2)	X			
	EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 METROS	X			
ITINERARIO: PARADAS	IDENTIFICACIÓN MEDIANTE SEÑALIZACIÓN	X			
	ACCESO DESDE LA ACERA A LA CALZADA DE LA PARADA MEDIANTE RAMPA		X		

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON PAVIMENTO			X	
	ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO		X		
ITINERARIO: PARADAS	FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO HASTA FACHADA		X		

OBSERVACIONES ADICIONALES

(1)	PENDIENTE MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2)	VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50M

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

PARADA DE TAXI



IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA

DIRECCIÓN		Nº FICHA
PZA. DE SAN BARTOLOMÉ		3

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	VÍAS ACCESIBLES				
	• DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)	X			
	• PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO	X			
	• PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)	X			
	• ANCHURA ACERA SUFICIENTE (2)		X		
	EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 METROS	X			
ITINERARIO: PARADAS	IDENTIFICACIÓN MEDIANTE SEÑALIZACIÓN	X			
	ACCESO DESDE LA ACERA A LA CALZADA DE LA PARADA MEDIANTE RAMPA		X		

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON PAVIMENTO			X	
	ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO			X	
ITINERARIO: PARADAS	FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO HASTA FACHADA		X		

OBSERVACIONES ADICIONALES

(1)	PENDIENTE MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2)	VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50M

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

PARADA DE TAXI



IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA

DIRECCIÓN		Nº FICHA
C/ CARDENAL TORQUEMADA / CARDENAL CISNEROS		4

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	VÍAS ACCESIBLES				
	• DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)	X			
	• PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO	X			
	• PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)	X			
	• ANCHURA ACERA SUFICIENTE (2)	X			
	EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 METROS	X			
ITINERARIO: PARADAS	IDENTIFICACIÓN MEDIANTE SEÑALIZACIÓN	X			
	ACCESO DESDE LA ACERA A LA CALZADA DE LA PARADA MEDIANTE RAMPA		X		

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON PAVIMENTO	X			
	ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO		X		
ITINERARIO: PARADAS	FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO HASTA FACHADA		X		

OBSERVACIONES ADICIONALES

(1)	PENDIENTE MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2)	VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50M

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

PARADA DE TAXI



IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA

DIRECCIÓN		Nº FICHA
C/ AMOR DE DIOS / AVDA. DE PALENCIA		5

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	VÍAS ACCESIBLES				
	• DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)	X			
	• PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO	X			
	• PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)	X			
	• ANCHURA ACERA SUFICIENTE (2)	X			
	EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 METROS	X			
ITINERARIO: PARADAS	IDENTIFICACIÓN MEDIANTE SEÑALIZACIÓN	X			
	ACCESO DESDE LA ACERA A LA CALZADA DE LA PARADA MEDIANTE RAMPA		X		

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON PAVIMENTO	X			
	ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO			X	
ITINERARIO: PARADAS	FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO HASTA FACHADA		X		

OBSERVACIONES ADICIONALES

(1)	PENDIENTE MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2)	VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50M

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

PARADA DE TAXI



IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA

DIRECCIÓN		Nº FICHA
Pº BELÉN (COLEGIO DE LA MILAGROSA)		6

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	VÍAS ACCESIBLES				
	• DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)	X			
	• PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO	X			
	• PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)	X			
	• ANCHURA ACERA SUFICIENTE (2)	X			
	EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 METROS	X			
ITINERARIO: PARADAS	IDENTIFICACIÓN MEDIANTE SEÑALIZACIÓN	X			
	ACCESO DESDE LA ACERA A LA CALZADA DE LA PARADA MEDIANTE RAMPA		X		

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON PAVIMENTO			X	
	ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO		X		
ITINERARIO: PARADAS	FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO HASTA FACHADA		X		

OBSERVACIONES ADICIONALES

(1)	PENDIENTE MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2)	VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50M

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

PARADA DE TAXI



IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA

DIRECCIÓN		Nº FICHA
AVDA. DE LOS CERROS / TAJAHIERROS		7

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	VÍAS ACCESIBLES				
	• DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)	X			
	• PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO	X			
	• PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)	X			
	• ANCHURA ACERA SUFICIENTE (2)	X			
	EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 METROS	X			
ITINERARIO: PARADAS	IDENTIFICACIÓN MEDIANTE SEÑALIZACIÓN	X			
	ACCESO DESDE LA ACERA A LA CALZADA DE LA PARADA MEDIANTE RAMPA		X		

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON PAVIMENTO	X			
	ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO			X	
ITINERARIO: PARADAS	FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO HASTA FACHADA		X		

OBSERVACIONES ADICIONALES

(1)	PENDIENTE MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2)	VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50M

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

PARADA DE TAXI



IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA

DIRECCIÓN		Nº FICHA
AVDA. RAMÓN PRADERA (FERIA DE VALLADOLID)		8

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	VÍAS ACCESIBLES				
	• DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)	X			
	• PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO	X			
	• PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)	X			
	• ANCHURA ACERA SUFICIENTE (2)	X			
	EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 METROS	X			
ITINERARIO: PARADAS	IDENTIFICACIÓN MEDIANTE SEÑALIZACIÓN	X			
	ACCESO DESDE LA ACERA A LA CALZADA DE LA PARADA MEDIANTE RAMPA		X		

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON PAVIMENTO	X			
	ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO			X	
ITINERARIO: PARADAS	FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO HASTA FACHADA		X		PASO PEATONES EN PARADA

OBSERVACIONES ADICIONALES

(1)	PENDIENTE MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2)	VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50M

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

PARADA DE TAXI



IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA

DIRECCIÓN		Nº FICHA
C/ PÍO DEL RÍO HORTEGA, 4		9

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	VÍAS ACCESIBLES				
	• DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)	X			
	• PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO	X			
	• PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)	X			
	• ANCHURA ACERA SUFICIENTE (2)	X			
	EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 METROS	X			
ITINERARIO: PARADAS	IDENTIFICACIÓN MEDIANTE SEÑALIZACIÓN	X			
	ACCESO DESDE LA ACERA A LA CALZADA DE LA PARADA MEDIANTE RAMPA	X			EN BATERIA

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON PAVIMENTO	X			
	ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO		X		
ITINERARIO: PARADAS	FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO HASTA FACHADA		X		

OBSERVACIONES ADICIONALES

(1)	PENDIENTE MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2)	VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50M

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

PARADA DE TAXI



IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA

DIRECCIÓN		Nº FICHA
AVDA. DE VICENTE MORTES (FRENTE Nº4)		10

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	VÍAS ACCESIBLES				
	• DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)	X			
	• PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO	X			CARRIL BICI
	• PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)	X			
	• ANCHURA ACERA SUFICIENTE (2)	X			
	EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 METROS	X			
ITINERARIO: PARADAS	IDENTIFICACIÓN MEDIANTE SEÑALIZACIÓN	X			
	ACCESO DESDE LA ACERA A LA CALZADA DE LA PARADA MEDIANTE RAMPA		X		

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON PAVIMENTO	X			
	ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO			X	
ITINERARIO: PARADAS	FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO HASTA FACHADA		X		

OBSERVACIONES ADICIONALES

(1)	PENDIENTE MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2)	VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50M

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

PARADA DE TAXI



IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA

DIRECCIÓN		Nº FICHA
AVDA. DE ANTONIO LÓPEZ HURTADO, 5		11

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	VÍAS ACCESIBLES				
	• DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)	X			
	• PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO	X			
	• PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)	X			
	• ANCHURA ACERA SUFICIENTE (2)	X			
	EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 METROS	X			
ITINERARIO: PARADAS	IDENTIFICACIÓN MEDIANTE SEÑALIZACIÓN	X			
	ACCESO DESDE LA ACERA A LA CALZADA DE LA PARADA MEDIANTE RAMPA	X			EN BATERIA

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON PAVIMENTO	X			
	ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO		X		
ITINERARIO: PARADAS	FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO HASTA FACHADA		X		

OBSERVACIONES ADICIONALES

(1)	PENDIENTE MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2)	VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50M

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

PARADA DE TAXI



IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA

DIRECCIÓN		Nº FICHA
PZA. DE PONIENTE		12

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	VÍAS ACCESIBLES				
	• DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)	X			
	• PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO	X			
	• PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)	X			
	• ANCHURA ACERA SUFICIENTE (2)	X			
	EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 METROS	X			
ITINERARIO: PARADAS	IDENTIFICACIÓN MEDIANTE SEÑALIZACIÓN	X			
	ACCESO DESDE LA ACERA A LA CALZADA DE LA PARADA MEDIANTE RAMPA		X		

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON PAVIMENTO	X			
	ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO		X		
ITINERARIO: PARADAS	FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO HASTA FACHADA		X		

OBSERVACIONES ADICIONALES

(1)	PENDIENTE MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2)	VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50M

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

PARADA DE TAXI



IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA

DIRECCIÓN		Nº FICHA
C/ CARDENAL TORQUEMADA / PZA. SAN PABLO		13

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	VÍAS ACCESIBLES				
	• DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)	X			
	• PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO	X			
	• PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)	X			
	• ANCHURA ACERA SUFICIENTE (2)	X			
	EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 METROS	X			
ITINERARIO: PARADAS	IDENTIFICACIÓN MEDIANTE SEÑALIZACIÓN	X			
	ACCESO DESDE LA ACERA A LA CALZADA DE LA PARADA MEDIANTE RAMPA		X		

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON PAVIMENTO	X			
	ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO			X	
ITINERARIO: PARADAS	FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO HASTA FACHADA		X		

OBSERVACIONES ADICIONALES

(1)	PENDIENTE MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2)	VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50M

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

PARADA DE TAXI



IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA

DIRECCIÓN		Nº FICHA
C/ ANGUSTIAS (JUZGADOS)		14

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	VÍAS ACCESIBLES				
	• DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)	X			
	• PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO	X			
	• PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)	X			
	• ANCHURA ACERA SUFICIENTE (2)	X			
	EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 METROS	X			
ITINERARIO: PARADAS	IDENTIFICACIÓN MEDIANTE SEÑALIZACIÓN	X			
	ACCESO DESDE LA ACERA A LA CALZADA DE LA PARADA MEDIANTE RAMPA		X		

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON PAVIMENTO			X	
	ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO	X			
ITINERARIO: PARADAS	FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO HASTA FACHADA		X		

OBSERVACIONES ADICIONALES

(1)	PENDIENTE MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2)	VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50M

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

PARADA DE TAXI



IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA

DIRECCIÓN		Nº FICHA
C/SAN BLAS /FELIPE II		15

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	VÍAS ACCESIBLES				
	• DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)	X			
	• PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO	X			
	• PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)	X			
	• ANCHURA ACERA SUFICIENTE (2)	X			
	EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 METROS	X			
ITINERARIO: PARADAS	IDENTIFICACIÓN MEDIANTE SEÑALIZACIÓN	X			
	ACCESO DESDE LA ACERA A LA CALZADA DE LA PARADA MEDIANTE RAMPA		X		

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON PAVIMENTO	X			
	ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO			X	
ITINERARIO: PARADAS	FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO HASTA FACHADA		X		

OBSERVACIONES ADICIONALES

(1)	PENDIENTE MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2)	VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50M

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

PARADA DE TAXI



IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA

DIRECCIÓN		Nº FICHA
C/ ANGUSTIAS (TEATRO CALDERÓN)		16

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	VÍAS ACCESIBLES				
	• DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)	X			
	• PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO	X			
	• PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)	X			
	• ANCHURA ACERA SUFICIENTE (2)	X			
	EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 METROS	X			
ITINERARIO: PARADAS	IDENTIFICACIÓN MEDIANTE SEÑALIZACIÓN	X			
	ACCESO DESDE LA ACERA A LA CALZADA DE LA PARADA MEDIANTE RAMPA		X		

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON PAVIMENTO	X			
	ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO			X	
ITINERARIO: PARADAS	FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO HASTA FACHADA		X		

OBSERVACIONES ADICIONALES

(1)	PENDIENTE MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2)	VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50M

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

PARADA DE TAXI



IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA

DIRECCIÓN		Nº FICHA
C/ RAMÓN Y CAJAL FRENTE AL Nº 10		17

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	VÍAS ACCESIBLES				
	• DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)	X			
	• PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO		X		
	• PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)	X			
	• ANCHURA ACERA SUFICIENTE (2)	X			
	EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 METROS	X			
ITINERARIO: PARADAS	IDENTIFICACIÓN MEDIANTE SEÑALIZACIÓN	X			
	ACCESO DESDE LA ACERA A LA CALZADA DE LA PARADA MEDIANTE RAMPA		X		

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON PAVIMENTO	X			
	ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO			X	
ITINERARIO: PARADAS	FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO HASTA FACHADA		X		

OBSERVACIONES ADICIONALES

(1)	PENDIENTE MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2)	VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50M

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

PARADA DE TAXI



IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA

DIRECCIÓN		Nº FICHA
C/ MADRE DE DIOS, 2		18

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	VÍAS ACCESIBLES				
	• DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)	X			
	• PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO	X			
	• PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)	X			
	• ANCHURA ACERA SUFICIENTE (2)	X			
	EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 METROS	X			
ITINERARIO: PARADAS	IDENTIFICACIÓN MEDIANTE SEÑALIZACIÓN	X			
	ACCESO DESDE LA ACERA A LA CALZADA DE LA PARADA MEDIANTE RAMPA	X			

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON PAVIMENTO	X			
	ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO			X	
ITINERARIO: PARADAS	FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO HASTA FACHADA		X		

OBSERVACIONES ADICIONALES

(1)	PENDIENTE MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2)	VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50M

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

PARADA DE TAXI



IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA

DIRECCIÓN		Nº FICHA
PZA. DEL COLEGIO DE SANTA CRUZ		19

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	VÍAS ACCESIBLES				
	• DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)	X			
	• PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO	X			
	• PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)	X			
	• ANCHURA ACERA SUFICIENTE (2)	X			
	EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 METROS	X			
ITINERARIO: PARADAS	IDENTIFICACIÓN MEDIANTE SEÑALIZACIÓN	X			
	ACCESO DESDE LA ACERA A LA CALZADA DE LA PARADA MEDIANTE RAMPA		X		

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON PAVIMENTO	X			
	ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO			X	
ITINERARIO: PARADAS	FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO HASTA FACHADA		X		

OBSERVACIONES ADICIONALES

(1)	PENDIENTE MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2)	VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50M

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

PARADA DE TAXI



IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA

DIRECCIÓN		Nº FICHA
PZA. DE LUIS BRAILLE		20

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	VÍAS ACCESIBLES				
	• DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)	X			
	• PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO	X			
	• PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)	X			
	• ANCHURA ACERA SUFICIENTE (2)	X			
	EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 METROS	X			
ITINERARIO: PARADAS	IDENTIFICACIÓN MEDIANTE SEÑALIZACIÓN	X			
	ACCESO DESDE LA ACERA A LA CALZADA DE LA PARADA MEDIANTE RAMPA		X		

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON PAVIMENTO	X			
	ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO		X		
ITINERARIO: PARADAS	FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO HASTA FACHADA		X		

OBSERVACIONES ADICIONALES

(1)	PENDIENTE MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2)	VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50M

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

PARADA DE TAXI



IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA

DIRECCIÓN		Nº FICHA
C/ ASTROFÍSICO CARLOS SÁNCHEZ MAGRO		21

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	VÍAS ACCESIBLES				
	• DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)	X			
	• PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO	X			
	• PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)	X			
	• ANCHURA ACERA SUFICIENTE (2)	X			
	EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 METROS	X			
ITINERARIO: PARADAS	IDENTIFICACIÓN MEDIANTE SEÑALIZACIÓN	X			
	ACCESO DESDE LA ACERA A LA CALZADA DE LA PARADA MEDIANTE RAMPA		X		

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON PAVIMENTO			X	
	ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO		X		
ITINERARIO: PARADAS	FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO HASTA FACHADA		X		

OBSERVACIONES ADICIONALES

(1)	PENDIENTE MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2)	VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50M

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

PARADA DE TAXI



IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA

DIRECCIÓN		Nº FICHA
C/ MARÍA DE MOLINA, 7		22

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	VÍAS ACCESIBLES				
	• DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)	X			
	• PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO	X			
	• PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)	X			
	• ANCHURA ACERA SUFICIENTE (2)	X			
	EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 METROS	X			
ITINERARIO: PARADAS	IDENTIFICACIÓN MEDIANTE SEÑALIZACIÓN	X			
	ACCESO DESDE LA ACERA A LA CALZADA DE LA PARADA MEDIANTE RAMPA		X		

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON PAVIMENTO	X			
	ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO		X		
ITINERARIO: PARADAS	FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO HASTA FACHADA		X		

OBSERVACIONES ADICIONALES

(1)	PENDIENTE MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2)	VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50M

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

PARADA DE TAXI



IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA

DIRECCIÓN		Nº FICHA
PZA. DE ZORRILLA		23

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	VÍAS ACCESIBLES				
	• DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)	X			
	• PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO	X			
	• PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)	X			
	• ANCHURA ACERA SUFICIENTE (2)	X			
	EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 METROS	X			
ITINERARIO: PARADAS	IDENTIFICACIÓN MEDIANTE SEÑALIZACIÓN	X			
	ACCESO DESDE LA ACERA A LA CALZADA DE LA PARADA MEDIANTE RAMPA		X		

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON PAVIMENTO	X			
	ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO		X		
ITINERARIO: PARADAS	FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO HASTA FACHADA		X		

OBSERVACIONES ADICIONALES

(1)	PENDIENTE MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2)	VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50M

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

PARADA DE TAXI



IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA

DIRECCIÓN		Nº FICHA
C/ DUQUE DE LA VICTORIA, 1		24

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	VÍAS ACCESIBLES				
	• DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)	X			
	• PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO	X			
	• PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)	X			
	• ANCHURA ACERA SUFICIENTE (2)	X			
	EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 METROS	X			
ITINERARIO: PARADAS	IDENTIFICACIÓN MEDIANTE SEÑALIZACIÓN	X			
	ACCESO DESDE LA ACERA A LA CALZADA DE LA PARADA MEDIANTE RAMPA		X		

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON PAVIMENTO	X			
	ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO	X			
ITINERARIO: PARADAS	FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO HASTA FACHADA		X		

OBSERVACIONES ADICIONALES

(1)	PENDIENTE MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2)	VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50M

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

PARADA DE TAXI



IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA

DIRECCIÓN		Nº FICHA
PZA. DE ESPAÑA		25

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	VÍAS ACCESIBLES				
	• DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)	X			
	• PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO	X			
	• PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)	X			
	• ANCHURA ACERA SUFICIENTE (2)	X			
	EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 METROS	X			
ITINERARIO: PARADAS	IDENTIFICACIÓN MEDIANTE SEÑALIZACIÓN	X			
	ACCESO DESDE LA ACERA A LA CALZADA DE LA PARADA MEDIANTE RAMPA		X		

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON PAVIMENTO			X	
	ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO			X	
ITINERARIO: PARADAS	FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO HASTA FACHADA		X		

OBSERVACIONES ADICIONALES

(1)	PENDIENTE MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2)	VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50M

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

PARADA DE TAXI



IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA

DIRECCIÓN		Nº FICHA
C/ GAMAZO, 1		26

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	VÍAS ACCESIBLES				
	• DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)		X		
	• PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO	X			
	• PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)	X			
	• ANCHURA ACERA SUFICIENTE (2)	X			
	EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 METROS	X			
ITINERARIO: PARADAS	IDENTIFICACIÓN MEDIANTE SEÑALIZACIÓN	X			
	ACCESO DESDE LA ACERA A LA CALZADA DE LA PARADA MEDIANTE RAMPA		X		

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON PAVIMENTO	X			
	ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO		X		
ITINERARIO: PARADAS	FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO HASTA FACHADA		X		

OBSERVACIONES ADICIONALES

(1)	PENDIENTE MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2)	VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50M

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

PARADA DE TAXI



IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA

DIRECCIÓN		Nº FICHA
PZA. DE LA CRUZ VERDE		27

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	VÍAS ACCESIBLES				
	• DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)	X			
	• PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO	X			
	• PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)	X			
	• ANCHURA ACERA SUFICIENTE (2)	X			
	EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 METROS	X			
ITINERARIO: PARADAS	IDENTIFICACIÓN MEDIANTE SEÑALIZACIÓN	X			
	ACCESO DESDE LA ACERA A LA CALZADA DE LA PARADA MEDIANTE RAMPA		X		

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON PAVIMENTO	X			
	ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO		X		
ITINERARIO: PARADAS	FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO HASTA FACHADA		X		

OBSERVACIONES ADICIONALES

(1)	PENDIENTE MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2)	VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50M

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

PARADA DE TAXI



IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA

DIRECCIÓN		Nº FICHA
PZA. DE LA CIRCULAR		28

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	VÍAS ACCESIBLES				
	• DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)	X			
	• PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO	X			
	• PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)	X			
	• ANCHURA ACERA SUFICIENTE (2)	X			
	EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 METROS	X			
ITINERARIO: PARADAS	IDENTIFICACIÓN MEDIANTE SEÑALIZACIÓN	X			
	ACCESO DESDE LA ACERA A LA CALZADA DE LA PARADA MEDIANTE RAMPA		X		

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON PAVIMENTO	X			
	ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO		X		
ITINERARIO: PARADAS	FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO HASTA FACHADA		X		

OBSERVACIONES ADICIONALES

(1)	PENDIENTE MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2)	VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50M

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

PARADA DE TAXI



IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA

DIRECCIÓN		Nº FICHA
C/ CIGÜEÑA, 41		29

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	VÍAS ACCESIBLES				
	• DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)	X			
	• PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO	X			
	• PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)	X			
	• ANCHURA ACERA SUFICIENTE (2)	X			
	EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 METROS	X			
ITINERARIO: PARADAS	IDENTIFICACIÓN MEDIANTE SEÑALIZACIÓN	X			
	ACCESO DESDE LA ACERA A LA CALZADA DE LA PARADA MEDIANTE RAMPA		X		

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON PAVIMENTO	X			
	ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO			X	
ITINERARIO: PARADAS	FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO HASTA FACHADA		X		

OBSERVACIONES ADICIONALES

(1)	PENDIENTE MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2)	VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50M

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

PARADA DE TAXI



IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA

DIRECCIÓN		Nº FICHA
Pº DE ZORRILLA, 46		30

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	VÍAS ACCESIBLES				
	• DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)	X			
	• PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO	X			
	• PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)	X			
	• ANCHURA ACERA SUFICIENTE (2)	X			
	EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 METROS	X			
ITINERARIO: PARADAS	IDENTIFICACIÓN MEDIANTE SEÑALIZACIÓN	X			
	ACCESO DESDE LA ACERA A LA CALZADA DE LA PARADA MEDIANTE RAMPA		X		

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON PAVIMENTO	X			
	ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO			X	
ITINERARIO: PARADAS	FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO HASTA FACHADA		X		

OBSERVACIONES ADICIONALES

(1)	PENDIENTE MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2)	VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50M

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

PARADA DE TAXI



IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA

DIRECCIÓN		Nº FICHA
C/ DEL PUENTE COLGANTE CRUCE CON PASEO DE ZORRILLA		31

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	VÍAS ACCESIBLES				
	• DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)	X			
	• PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO	X			
	• PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)	X			
	• ANCHURA ACERA SUFICIENTE (2)	X			
	EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 METROS	X			
ITINERARIO: PARADAS	IDENTIFICACIÓN MEDIANTE SEÑALIZACIÓN	X			
	ACCESO DESDE LA ACERA A LA CALZADA DE LA PARADA MEDIANTE RAMPA		X		

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON PAVIMENTO			X	
	ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO		X		CUBIERTOS PERO NO ENRASADOS
ITINERARIO: PARADAS	FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO HASTA FACHADA		X		

OBSERVACIONES ADICIONALES

(1)	PENDIENTE MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2)	VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50M

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

PARADA DE TAXI



IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA

DIRECCIÓN		Nº FICHA
C/ SAN JOSÉ (ESTACIÓN DE AUTOBUSES)		32A

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	VÍAS ACCESIBLES				
	• DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)	X			
	• PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO	X			
	• PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)	X			
	• ANCHURA ACERA SUFICIENTE (2)	X			
	EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 METROS	X			
ITINERARIO: PARADAS	IDENTIFICACIÓN MEDIANTE SEÑALIZACIÓN	X			
	ACCESO DESDE LA ACERA A LA CALZADA DE LA PARADA MEDIANTE RAMPA	X			

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON PAVIMENTO			X	
	ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO			X	
ITINERARIO: PARADAS	FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO HASTA FACHADA		X		

OBSERVACIONES ADICIONALES

(1)	PENDIENTE MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2)	VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50M

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

PARADA DE TAXI



IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA

DIRECCIÓN		Nº FICHA
C/ SAN JOSÉ (ESTACIÓN DE AUTOBUSES)		32B

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	VÍAS ACCESIBLES				
	• DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)	X			
	• PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO			X	NO TIENE ACERA
	• PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)			X	
	• ANCHURA ACERA SUFICIENTE (2)			X	
	EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 METROS	X			
ITINERARIO: PARADAS	IDENTIFICACIÓN MEDIANTE SEÑALIZACIÓN	X			
	ACCESO DESDE LA ACERA A LA CALZADA DE LA PARADA MEDIANTE RAMPA			X	

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON PAVIMENTO			X	
	ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO			X	
ITINERARIO: PARADAS	FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO HASTA FACHADA			X	

OBSERVACIONES ADICIONALES

(1)	PENDIENTE MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2)	VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50M

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

PARADA DE TAXI



IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA

DIRECCIÓN		Nº FICHA
ESTACIÓN F.F.C.C., CALLE RECONDO		33

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	VÍAS ACCESIBLES				
	• DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)	X			
	• PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO	X			
	• PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)	X			
	• ANCHURA ACERA SUFICIENTE (2)	X			
	EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 METROS	X			
ITINERARIO: PARADAS	IDENTIFICACIÓN MEDIANTE SEÑALIZACIÓN	X			
	ACCESO DESDE LA ACERA A LA CALZADA DE LA PARADA MEDIANTE RAMPA		X		

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON PAVIMENTO	X			
	ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO			X	
ITINERARIO: PARADAS	FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO HASTA FACHADA		X		

OBSERVACIONES ADICIONALES

(1)	PENDIENTE MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2)	VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50M

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

PARADA DE TAXI



IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA

DIRECCIÓN		Nº FICHA
AVDA. SEGOVIA, 41		34

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	VÍAS ACCESIBLES				
	• DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)	X			
	• PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO	X			
	• PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)	X			
	• ANCHURA ACERA SUFICIENTE (2)	X			
	EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 METROS	X			
ITINERARIO: PARADAS	IDENTIFICACIÓN MEDIANTE SEÑALIZACIÓN	X			
	ACCESO DESDE LA ACERA A LA CALZADA DE LA PARADA MEDIANTE RAMPA		X		

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON PAVIMENTO	X			
	ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO			X	
ITINERARIO: PARADAS	FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO HASTA FACHADA		X		

OBSERVACIONES ADICIONALES

(1)	PENDIENTE MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2)	VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50M

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

PARADA DE TAXI



IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA

DIRECCIÓN		Nº FICHA
PZA. GUTIÉRREZ SEMPRÚN		35

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	VÍAS ACCESIBLES				
	• DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)	X			
	• PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO	X			
	• PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)	X			
	• ANCHURA ACERA SUFICIENTE (2)	X			
	EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 METROS	X			
ITINERARIO: PARADAS	IDENTIFICACIÓN MEDIANTE SEÑALIZACIÓN	X			
	ACCESO DESDE LA ACERA A LA CALZADA DE LA PARADA MEDIANTE RAMPA		X		

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON PAVIMENTO	X			
	ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO			X	
ITINERARIO: PARADAS	FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO HASTA FACHADA		X		

OBSERVACIONES ADICIONALES

(1)	PENDIENTE MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2)	VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50M

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

PARADA DE TAXI



IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA

DIRECCIÓN		Nº FICHA
Pº DE SAN ISIDRO, 49		36

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	VÍAS ACCESIBLES				
	• DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)	X			
	• PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO	X			
	• PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)	X			
	• ANCHURA ACERA SUFICIENTE (2)	X			
	EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 METROS	X			
ITINERARIO: PARADAS	IDENTIFICACIÓN MEDIANTE SEÑALIZACIÓN	X			
	ACCESO DESDE LA ACERA A LA CALZADA DE LA PARADA MEDIANTE RAMPA		X		

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON PAVIMENTO	X			
	ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO			X	
ITINERARIO: PARADAS	FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO HASTA FACHADA		X		

OBSERVACIONES ADICIONALES

(1)	PENDIENTE MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2)	VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50M

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

PARADA DE TAXI



IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA

DIRECCIÓN		Nº FICHA
C/ MONASTERIO ESCORIAL / MONASTERIO NUESTRA SRA. DEL PRADO		37

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	VÍAS ACCESIBLES				
	• DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)	X			
	• PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO	X			CARRIL BICI
	• PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)	X			
	• ANCHURA ACERA SUFICIENTE (2)	X			
	EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 METROS	X			
ITINERARIO: PARADAS	IDENTIFICACIÓN MEDIANTE SEÑALIZACIÓN	X			
	ACCESO DESDE LA ACERA A LA CALZADA DE LA PARADA MEDIANTE RAMPA		X		

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON PAVIMENTO			X	
	ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO			X	
ITINERARIO: PARADAS	FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO HASTA FACHADA		X		

OBSERVACIONES ADICIONALES


(1)	PENDIENTE MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2)	VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50M

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

PARADA DE TAXI



IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA

DIRECCIÓN		Nº FICHA
C/ HERNANDO DE ACUÑA (JUNTO HOTEL)		38

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	VÍAS ACCESIBLES				
	• DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)	X			
	• PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO	X			
	• PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)	X			TOPOGRAFIA TERRENO
	• ANCHURA ACERA SUFICIENTE (2)	X			
	EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 METROS	X			
ITINERARIO: PARADAS	IDENTIFICACIÓN MEDIANTE SEÑALIZACIÓN	X			
	ACCESO DESDE LA ACERA A LA CALZADA DE LA PARADA MEDIANTE RAMPA		X		

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON PAVIMENTO	X			
	ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO		X		
ITINERARIO: PARADAS	FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO HASTA FACHADA		X		

OBSERVACIONES ADICIONALES

(1)	PENDIENTE MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2)	VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50M

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

PARADA DE TAXI



IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA

DIRECCIÓN		Nº FICHA
C/ HERNANDO DE ACUÑA / ADOLFO MIAJA DE LA MUELA		39

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	VÍAS ACCESIBLES				
	• DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)	X			
	• PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO		X		
	• PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)	X			TOPOGRAFIA TERRENO
	• ANCHURA ACERA SUFICIENTE (2)	X			
	EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 METROS	X			
ITINERARIO: PARADAS	IDENTIFICACIÓN MEDIANTE SEÑALIZACIÓN	X			
	ACCESO DESDE LA ACERA A LA CALZADA DE LA PARADA MEDIANTE RAMPA		X		

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON PAVIMENTO		X		
	ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO			X	
ITINERARIO: PARADAS	FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO HASTA FACHADA		X		

OBSERVACIONES ADICIONALES

(1)	PENDIENTE MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2)	VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50M

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

PARADA DE TAXI



IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA

DIRECCIÓN		Nº FICHA
C/ AMADEO ARIAS, 1		40

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	VÍAS ACCESIBLES				
	• DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)	X			
	• PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO	X			
	• PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)	X			
	• ANCHURA ACERA SUFICIENTE (2)	X			
	EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 METROS	X			
ITINERARIO: PARADAS	IDENTIFICACIÓN MEDIANTE SEÑALIZACIÓN	X			
	ACCESO DESDE LA ACERA A LA CALZADA DE LA PARADA MEDIANTE RAMPA	X			EN BATERIA

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON PAVIMENTO	X			
	ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO			X	
ITINERARIO: PARADAS	FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO HASTA FACHADA		X		

OBSERVACIONES ADICIONALES


(1)	PENDIENTE MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2)	VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50M

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

PARADA DE TAXI



IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA

DIRECCIÓN		Nº FICHA
C/ PUERTO RICO (CENTRO DE SALUD)		41

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	VÍAS ACCESIBLES				
	• DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)	X			
	• PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO		X		
	• PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)	X			
	• ANCHURA ACERA SUFICIENTE (2)	X			
	EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 METROS		X		
ITINERARIO: PARADAS	IDENTIFICACIÓN MEDIANTE SEÑALIZACIÓN	X			
	ACCESO DESDE LA ACERA A LA CALZADA DE LA PARADA MEDIANTE RAMPA		X		

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON PAVIMENTO	X			
	ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO			X	
ITINERARIO: PARADAS	FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO HASTA FACHADA		X		

OBSERVACIONES ADICIONALES

(1)	PENDIENTE MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2)	VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50M

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

PARADA DE TAXI



IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA

DIRECCIÓN		Nº FICHA
C/ EMBAJADORES 18		42

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	VÍAS ACCESIBLES				
	• DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)	X			
	• PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO	X			
	• PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)	X			
	• ANCHURA ACERA SUFICIENTE (2)	X			
	EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 METROS	X			
ITINERARIO: PARADAS	IDENTIFICACIÓN MEDIANTE SEÑALIZACIÓN	X			
	ACCESO DESDE LA ACERA A LA CALZADA DE LA PARADA MEDIANTE RAMPA		X		

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON PAVIMENTO	X			
	ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO	X			
ITINERARIO: PARADAS	FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO HASTA FACHADA		X		

OBSERVACIONES ADICIONALES

(1)	PENDIENTE MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2)	VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50M

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

PARADA DE TAXI



IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA

DIRECCIÓN		Nº FICHA
PZA. JUAN DE AUSTRIA / Pº DE ZORRILLA		43

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	VÍAS ACCESIBLES				
	• DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)	X			
	• PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO	X			
	• PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)	X			
	• ANCHURA ACERA SUFICIENTE (2)	X			
	EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 METROS	X			
ITINERARIO: PARADAS	IDENTIFICACIÓN MEDIANTE SEÑALIZACIÓN	X			
	ACCESO DESDE LA ACERA A LA CALZADA DE LA PARADA MEDIANTE RAMPA		X		

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON PAVIMENTO	X			
	ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO			X	
ITINERARIO: PARADAS	FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO HASTA FACHADA		X		

OBSERVACIONES ADICIONALES

(1)	PENDIENTE MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2)	VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50M

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

PARADA DE TAXI



IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA

DIRECCIÓN		Nº FICHA
Pº ZORRILLA JUNTO AL Nº 83-85		44

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	VÍAS ACCESIBLES				
	• DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)	X			
	• PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO		X		
	• PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)	X			
	• ANCHURA ACERA SUFICIENTE (2)	X			
	EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 METROS	X			
ITINERARIO: PARADAS	IDENTIFICACIÓN MEDIANTE SEÑALIZACIÓN	X			
	ACCESO DESDE LA ACERA A LA CALZADA DE LA PARADA MEDIANTE RAMPA		X		

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON PAVIMENTO	X			
	ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO		X		
ITINERARIO: PARADAS	FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO HASTA FACHADA		X		

OBSERVACIONES ADICIONALES

(1)	PENDIENTE MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2)	VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50M

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

PARADA DE TAXI



IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA

DIRECCIÓN		Nº FICHA
C/ EMBAJADORES, 82		45

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	VÍAS ACCESIBLES				
	• DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)	X			
	• PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO	X			
	• PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)	X			
	• ANCHURA ACERA SUFICIENTE (2)	X			
	EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 METROS	X			
ITINERARIO: PARADAS	IDENTIFICACIÓN MEDIANTE SEÑALIZACIÓN	X			
	ACCESO DESDE LA ACERA A LA CALZADA DE LA PARADA MEDIANTE RAMPA		X		VADO EN MITAD DE PARADA

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON PAVIMENTO	X			
	ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO			X	
ITINERARIO: PARADAS	FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO HASTA FACHADA		X		

OBSERVACIONES ADICIONALES

(1)	PENDIENTE MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2)	VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50M

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

PARADA DE TAXI



IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA

DIRECCIÓN		Nº FICHA
C/ DE LA MOTA, 2		46

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	VÍAS ACCESIBLES				
	• DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)	X			
	• PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO	X			
	• PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)	X			
	• ANCHURA ACERA SUFICIENTE (2)	X			
	EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 METROS	X			
ITINERARIO: PARADAS	IDENTIFICACIÓN MEDIANTE SEÑALIZACIÓN	X			
	ACCESO DESDE LA ACERA A LA CALZADA DE LA PARADA MEDIANTE RAMPA		X		

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON PAVIMENTO	X			
	ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO			X	
ITINERARIO: PARADAS	FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO HASTA FACHADA		X		

OBSERVACIONES ADICIONALES


(1)	PENDIENTE MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2)	VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50M

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

PARADA DE TAXI



IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA

DIRECCIÓN		Nº FICHA
CALLE DANIEL DEL OLMO GLEZ. / GRAL. SOLCHAGA		47

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	VÍAS ACCESIBLES				
	• DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)	X			
	• PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO	X			
	• PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)	X			
	• ANCHURA ACERA SUFICIENTE (2)	X			
	EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 METROS	X			
ITINERARIO: PARADAS	IDENTIFICACIÓN MEDIANTE SEÑALIZACIÓN	X			
	ACCESO DESDE LA ACERA A LA CALZADA DE LA PARADA MEDIANTE RAMPA		X		

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON PAVIMENTO	X			
	ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO			X	
ITINERARIO: PARADAS	FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO HASTA FACHADA		X		

OBSERVACIONES ADICIONALES

(1)	PENDIENTE MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2)	VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50M

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

PARADA DE TAXI



IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA

DIRECCIÓN		Nº FICHA
C/ ALFÉREZ PROVISIONAL (FRENTE Nº4)		48

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	VÍAS ACCESIBLES				
	• DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)	X			
	• PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO		X		
	• PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)	X			
	• ANCHURA ACERA SUFICIENTE (2)	X			
	EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 METROS	X			
ITINERARIO: PARADAS	IDENTIFICACIÓN MEDIANTE SEÑALIZACIÓN	X			
	ACCESO DESDE LA ACERA A LA CALZADA DE LA PARADA MEDIANTE RAMPA		X		

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON PAVIMENTO	X			
	ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO			X	
ITINERARIO: PARADAS	FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO HASTA FACHADA		X		

OBSERVACIONES ADICIONALES


(1)	PENDIENTE MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2)	VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50M

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

PARADA DE TAXI



IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA

DIRECCIÓN		Nº FICHA
C/ DULZAINA		49

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	VÍAS ACCESIBLES				
	• DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)	X			
	• PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO	X			
	• PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)	X			
	• ANCHURA ACERA SUFICIENTE (2)	X			
	EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 METROS	X			
ITINERARIO: PARADAS	IDENTIFICACIÓN MEDIANTE SEÑALIZACIÓN	X			
	ACCESO DESDE LA ACERA A LA CALZADA DE LA PARADA MEDIANTE RAMPA		X		

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON PAVIMENTO			X	
	ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO			X	
ITINERARIO: PARADAS	FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO HASTA FACHADA		X		

OBSERVACIONES ADICIONALES

(1)	PENDIENTE MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2)	VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50M

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

PARADA DE TAXI



IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA

DIRECCIÓN		Nº FICHA
CAMINO VIEJO DE SIMANCAS / RONDA SUR		50

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	VÍAS ACCESIBLES				
	• DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)	X			
	• PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO	X			
	• PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)	X			
	• ANCHURA ACERA SUFICIENTE (2)	X			
	EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 METROS	X			
ITINERARIO: PARADAS	IDENTIFICACIÓN MEDIANTE SEÑALIZACIÓN	X			
	ACCESO DESDE LA ACERA A LA CALZADA DE LA PARADA MEDIANTE RAMPA		X		

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON PAVIMENTO			X	
	ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO			X	
ITINERARIO: PARADAS	FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO HASTA FACHADA		X		

OBSERVACIONES ADICIONALES

(1)	PENDIENTE MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2)	VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50M

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

PARADA DE TAXI



IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA

DIRECCIÓN		Nº FICHA
C/ VINOS DE VEGA SICILIA / Pº DE SICILIA		51

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	VÍAS ACCESIBLES				
	• DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)	X			
	• PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO	X			
	• PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)	X			
	• ANCHURA ACERA SUFICIENTE (2)	X			
	EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 METROS	X			
ITINERARIO: PARADAS	IDENTIFICACIÓN MEDIANTE SEÑALIZACIÓN	X			
	ACCESO DESDE LA ACERA A LA CALZADA DE LA PARADA MEDIANTE RAMPA		X		

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON PAVIMENTO	X			
	ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO		X		
ITINERARIO: PARADAS	FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO HASTA FACHADA		X		

OBSERVACIONES ADICIONALES

(1)	PENDIENTE MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2)	VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50M

FICHA DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN VALLADOLID

PARADA DE TAXI



IDENTIFICACIÓN DE LA PARADA

DIRECCIÓN		Nº FICHA
C/MIGUEL DELIBES / C. MIGUEL DE UNAMUNO		52

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	VÍAS ACCESIBLES				
	• DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)	X			
	• PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO	X			
	• PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)	X			
	• ANCHURA ACERA SUFICIENTE (2)	X			
	EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 METROS	X			
ITINERARIO: PARADAS	IDENTIFICACIÓN MEDIANTE SEÑALIZACIÓN	X			
	ACCESO DESDE LA ACERA A LA CALZADA DE LA PARADA MEDIANTE RAMPA		X		

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS

TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR	SI	NO	N/A	NOTAS
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON PAVIMENTO			X	
	ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO		X		
ITINERARIO: PARADAS	FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO HASTA FACHADA		X		

OBSERVACIONES ADICIONALES

(1)	PENDIENTE MENOR O IGUAL AL 4% EN EL SENTIDO DE LA MARCHA Y AL 2% EN SENTIDO TRANSVERSAL
(2)	VER NORMATIVA MUNICIPAL, EN EL CASO DE VALLADOLID ANCHURA 1,50M