

## **Anexo VII: ESTADILLO TOMA DE DATOS DE CAMPO PARADAS DE TAXIS**



ESTADILLO DE EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE URBANO EN VALLADOLID

PARADAS DE TAXIS

ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS CRÍTICAS																			19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32A	32B	33	34	35				
TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR																																							
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	VÍAS ACCESIBLES																																							
	● DESNIVELES SALVADOS POR RAMPAS (NO ESCALONES)																		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
	● PAVIMENTO SIN PIEZAS O ELEMENTOS SUELTOS. PAVIMENTO NO DESLIZANTE, CONTÍNUO Y COMPACTO																		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	
	● PENDIENTE ACERAS ADECUADA (1)																		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	● ANCHURA ACERA SUFICIENTE (2)																		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	SI
ITINERARIO: PARADAS	EXISTENCIA DE REBAJES O VADOS A DISTANCIA MENOR DE 100 METROS																		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	IDENTIFICACIÓN MEDIANTE SEÑALIZACIÓN																		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	ACCESO DESDE LA ACERA A LA CALZADA DE LA PARADA MEDIANTE RAMPA																		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	N/A	NO	NO	NO	NO	NO	
ANÁLISIS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS NO CRÍTICAS																																								
TIPO	REQUISITOS A ESTUDIAR																																							
ITINERARIO: ACCESO A PARADA	REJAS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO ENRASADAS CON PAVIMENTO																																							
	ALCORQUES CUBIERTOS O ENRASADOS CON EL PAVIMENTO																																							
ITINERARIO: PARADAS	FRANJA DE PAVIMENTO TACTO VISUAL DE 1,20 M DE ANCHO, PERPENDICULAR AL SENTIDO DE LA MARCHA Y DESDE BORDILLO HASTA FACHADA																																							

